

NOTAT

Drift – sikkerhet og opprydding.

Drift.

Uttaket skjer fortsatt innenfor 1. etappe i driftsplanen, men vil i løpet av et par år berøre 2. etappe. Avdekkingsmasse legges i kombinert drifts- og vegetasjonssone for senere bruk til fortløpende istandsetting, se bildet nedenfor med istandsatt område til venstre i det øverste bildet. Uttaket er basert på uttak og bearbeiding av morenemasser ned til fast fjell, supplert med noe boring og sprengning i den dypere delen av uttaket, se bildene nedenfor.



Sikringstiltak.

Som bildet ovenfor viser, blir skråningene løpende istandsatt i h.h.t. reguleringsbestemmelsene med maksimal helling 1:2. Det er derfor svært begrensede områder som utgjør noen fare for mennesker og husdyr. I slike tilfeller blir det satt opp anleggsgjerde i plast for å forhindre uønsket ferdsel inn i uttaket fra de bratteste stedene. I reguleringsbestemmelsene er det krav om at veien gjennom massetaket, se øverste bildet, skal holdes åpen og vedlikeholdes for alminnelig ferdsel. Dette gjør at området ikke kan stenges av, men det anses ikke som noen risiko på grunn av avsides og skjernet beliggenhet.

Opprydding under og etter drift.


Ved å gjennomføre løpende istandsetting, reduseres behovet for avslutningsarbeid til et minimum. Ferdigstilte områder skal i henhold til reguleringsbestemmelsene, være egnet til skogbruk. Slik driften er lagt opp, vil hele uttaksområdet være ferdigstilt når all sprengstein er knust og siktet, og ferdigvarelageret er solgt.

Vurdering av behov for økonomisk sikkerhetsstillelse.

Leieavtalen med Engerdal kommuneskoger KF har en bestemmelse om at ikke solgt grus (grus på lager) tilhørere utleier. Ettersom det til enhver tid må være en betydelig mengde grus på lager for å møte markedets behov, vil dette i praksis kunne benyttes til istandsetting av uttaket dersom tiltakshaver skulle gå konkurs. Sannsynligheten er dog størst for at utleier vil finne en annen leietaker så snart som mulig for å videreføre driften. Dette fordi Djupdalen massetak har en størrelse og et produktspekter (grus og pukk) som tilfredsstillende de aller fleste behov i markedet.

Som tiltakshaver vurderer jeg at det p.t. ikke er noe behov for sikringsfond, også sett på bakgrunn av at gjeldende leieavtale utløper ved slutten av dette året. Inntil videre ber jeg derfor om at spørsmålet om eventuell nødvendighet av sikringsfond avventes til etter årsskiftet da det vil være avklart om jeg fortsatt får drive uttaket eller ikke.

Engerdal 6.7. 2015



Per Joar Kviltén