
-60 -80 -100 -120 -140 -160 -180 -200 -220 -240 -260 -280 -300 -320 -340
+220 +200 +180 +160 +140 +120 +100 +80 +60 +40 +20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120
d 362.
d 363.
d 364.
69 - B.2.
69 - B.12
192
194
193
116
115
C9
x 400
y 41.374
Profil 360 Øst
M = 1 : 500