



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve

Bergvesenet rapport nr 5090	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-12-50-9	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:

Tittel

Rapport vedrørende røsking ved utløpet av Nesåvatnet (Drikkevannet)

Forfatter

Bodsberg, Einar

Dato

År

02.08 1969

Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker)

A/S Skorovas Gruber

Kommune

Namsskogan

Fylke

Nord-Trøndelag

Bergdistrikt

1: 50 000 kartblad

18242

1: 250 000 kartblad

Grong

Fagområde

Røsking

Dokument type

Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt)

Nesåvatn
"Drikkevannet"
Skorovasfeltet

Råstoffgruppe

Malm/metall

Råstofftype

Cu, Zn, S

Sammendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse

Berskrivelse av røskearbeider i pr. 75 S, syd for utløp av "Drikkevannet".
Bergarten ligger flatt, derfor ugunstig røskeområde.

RAPPORT VEDRØRENDE RØSKING VED UTLØPET AV
NESÅVATNET (DRIKKEVANNET).

Kart : Skorovas 1 : 25.000 , nr 2.

Dagbok side 1 - 17.

Røsking langs profil 75S mellom pinne 100W og 200W, ga ikke resultater i form av malmineraler eller rustsoner. Røskene er avmerket med bokstavene A, B, C og D på skissen side 15 i dagboken.

På grunn av grønnstenens lagdeling er parallell med terreng overflaten, er det særdeles ugunstig å røske akkurat i dette området.

Det ble observert løsblokker i myra ved B med impregnasjoner av svovelkis i skifrig grønnsten.

40 m syd for gammelt skjerp mellom pinne 100W og 200W i profil 100N, ble fjellet avdekket (6 x 1 m), men på grunn av problemer med COBRA ble ikke dette arbeidet avsluttet.

Trondheim 2/8 - 69

Einar Bodsberg
sign.