

styrelinje boom N 124

styrelinje 100 m N

styrelinje 0

styrelinje 0

MALMBEREGNING 01.01.85

RENMALM IN SITU

TEGNFORKLARING

Utdrevet malm

* Stor usikkerhet i tonnasje og gehalter