
43.898
541
43.898
545
43.898
539
43.884
533
43.884
531
43.889
534
43.892
536
43.892
538
43.884
527
hull 541 går til
x 925458 h-27
ingen malm
II
III
II s-lig fell
III
N-lig fall
begynnende
mellomlinse
i taket
1,0 m
9,4% Zn
i taket
3 m?
i sålen
4,5 m
2,7%
i sålen
3,7m
4,0%
i sålen
4,0m
4,4% Zn
i sålen
2,9 m
2,3% Zn
i sålen
3,0m
1,0% Zn
i taket
1m
i taket
1,2m
2,0m
1,2% Zn
4,0m
1,6% Zn
4,8m
5,9% Zn
7,5m
4,0% Zn
7,5m
3,8% Zn
1,5m
2,9% Zn
1,1m
1,0m
2,9% Zn
6m
2,9% Zn
3m
6,3% Zn
7,3m
4,0% Zn
9m
4,2% Zn
4,3m
4,0% Zn
5m
3,0% Zn
5,8m
1,9% Zn
4,0m
3,0% Zn
2,2m
2,1% Zn
2,0m
3,5% Zn
5,9m
3,1% Zn
3,0m
3,86
-40
-60
-80
-100
X925440
420
400
380
360
431
43.892
426
43.885
43.880-890
527
531
533
534
426
43.890-900
539
541
431
538
536
dårlig (impregnasjons-) malm < 2% Zn
middels (stripet) malm 2-3% Zn
god (stripet) malm 3-4% Zn
meget god malm >4% Zn
9218
MOFJELLET
GRUBER
Y43 880 Y43890
M = 1
200
TEGN. Mars 78 EH
TRAC.
KFR.
REV. 11-78
KART NR.
ARKIV NR.