



Bergvesenet rapport nr 2411	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Vigsnes	Ekstern rapport nr	Oversendt fra Hentet av BV	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Tittel Indberetning om branden i Porsa flotationsanlæg søndag 14/2-1926				
Forfatter Kvalheim, A., Munthe gert, Blix H.		Dato År 14.02 1926	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) A/S Porsa	
Kommune Valsund	Fylke Finnmark	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 19354	1: 250 000 kartblad Hammerfest
Fagområde Historisk Oppredning	Dokument type		Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Porsafeltet Porsa Gruber	
Råstoffgruppe Malm/metall	Råstofftype Cu			
Sammenheng, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Rapporten gjennomgår forholdene før brannen oppsto, vilke arbeider som skulle gjøres som vedlikehold den aktuelle natten. Videre er beskrevet forhold til i det elektriske anlegget og hvor fort brannen spredte seg. Folkene på jobb beskrives som påpasselige, arbeidssome og punktlig. Hva som er brent og skadet blir beskrevet.				

Porsa, den 14 febr. 1926.

Indberetning

om branden i Porsa flotationsanlæg søndag 14/2-1926.

Flotationsvaskeriet i Porsa havde arbejdet godt og regelmæssig den hele uge fra søndag kl. 10 om kvelden den 7 ds. til driften blev stanset i flotationen lørdag den 13de om kvelden kl. 9. Hverken paa ledninger eller maskiner har været merket noget uregelmæssigt, alt var i den skønneste orden. Driften blev stanset i regulær tid kl. 9 om kvelden saaldes som vi bruger for at faa lidt tid paa os i arbejdstiden om lørdagkvelden til eftersyn og mindre reparationer av maskiner og anlæg. Denne gang kom foruten eftersynet ogsaa til, at kulemøllen skulde lenses for smaa kuler som var utslitt og større kuler indsattes til fuld kulecharge. Desuden kom, at stængerne paa classifieren skulde ombyttes med nye som vi i ukens løp havde gjort færdig til indsætning. Rensning av motorer skulde ogsaa udføres.

Til dette arbejde havde vi faat skiftefolkene paa eftermiddagsskiftet - skiftformand Eyvind Svendsen og Petter Emaus, - Det var oprindelig meningen at indskiftning av kulene skulde ske idag søndag, men Eyvind Svendsen bad om at faa staa i et med dette arbejde saa de kunde gjøre alt klart og klappet i løpet av natten, og derpaa hvile ut til de skulde paa nytt skift søndag kveld kl. 10. Dette fandt vi rimelig og indvilget i, og Svendsen og Emaus fortsatte derfor lørdagkveld og nat til idag med ovennævnte arbejde.

Forøvrig henvises til vedlagte forklaring fra Eyvind Svendsen og Petter Emaus.

I anledning denne forklaring skal vi faa bemerke at blaffene i det elektriske lys som er observeret av Petter Emaus antagelig skyldes de første kortslutninger da traadene begyndte at gaa sammen. Da lyset sluknet var dette paagrund av maximalbryteren faldt ut. Vagten i kraftstationen ringte paa elektrikerens kl. 6,40. Da var allerede maximalbryteren faldt ut og flotationen stod i lys lue.

Vi skal faa lov at tilføie at de folk som arbejdet inat Eyvind Svendsen og Petter Emaus er udmerket bra folk, paapasselig, arbejdsomme og punktlige i all den tid de har været her. Vi kan ikke efter alt gi nogensomhelst slags forklaring paa branden; den maa karakteriseres som et uhyggelig ulykkestilfælde.

Da vi kom til, straks efter Eyvind Svendsen og Petter Emaus var flotationen i et eneste flammehav og stod ikke paa nogen maate til at redde.

Denne fremstilling tiltrædes av Ingeniør Kvalheim, Ingeniør Munthe og Elektriker Blix, som alle straks kom til ved ~~den~~ tidligere nævnte verslinger.

A. Kvalheim (sign)

Gert Munthe (sign)

H. Blix (sign)

Hele flotationen med taugbaneindtak og lager nedbrændte totalt. Det paa lageret værende koncentrat er røstet litt i toppen, men forøvrig helt uskadt.

Vi sendte Dem idag følgende telegram som herved bekræftes:

"Flotationen totalt nedbrændt 6 - 8 imorges. Aarsaken uopklæret.

"Uforsigtighet kan ikke paavises. Vi hadde nattarbeide i

"flotationen med 2 mann til klokken 5, da var alt iorden. Intet

"redningsarbeide var mulig."

Arbøddigst
A/S P O R S A

A. Kvalheim (sign)