



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 02.07.2018
Vår ref: 14/01381-15
Deres ref:

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Råstad steinbrudd i Inderøy kommune. Tiltakshaver: Letnes Entreprenør AS

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883

ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

1. Konsesjonen

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 19.09.2014 fra Letnes Entreprenør AS med org. nr. 919 605 960. Letnes Entreprenør AS med org. nr. 919 605 960, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av mineralske ressurser i Råstad steinbrudd på del av eiendommen gnr./bnr. 77/1 i Inderøy kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 44 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i kommuneplanens arealdel for 2014 til 2025 avsatt til råstoffutvinning.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.

2. Vilkår for driftskonsesjonen

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

2.1. Driftsplan

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.



DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest ved neste ajourføring/revisjon av driftsplanen.

2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 650 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 300 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, vedlegg 3;
- (iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, vedlegg 4.

2.3. Bergteknisk ansvarlig

DMF har registrert Per Anton Letnes som bergteknisk ansvarlig for Råstad steinbrudd. Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

2.4. Øvrige vilkår

- Konsesjongrensen for masseuttaket skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at det er lett synlig under hele driftsperioden.

Vilkår knyttet til vedtakets punkt 5.7 om miljømessige konsekvenser av utvinning:

- Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i perioden fra 15. mai til 1. august. Det skal tilstrebes å bevare hekkeplass for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for hekkeplass etter avsluttet drift. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep, herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller sikkerhetshensyn.
- Ved behov for igjenfylling av hele eller deler av bruddet etter uttak, skal massene som benyttes til igjenfylling være rene. Bearbeidet materiale som for eksempel betong, leca, tegl, treverk eller asfalt regnes ikke som rene masser.



3. Godkjenning av driftsplan

DMF godkjenner driftsplanen for Råstad steinbrudd, med mindre merknader. Det vises til DMFs vurdering punkt 5.4. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Fylkesmannen i Trøndelag, Inderøy kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Statens vegvesen Region midt og andre berørte parter.

Høringsperioden var fra 02.05.2018 til 05.06.2018.

DMF har mottatt høringsuttalelse fra Statens vegvesen Region midt, Inderøy kommune, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag.

Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Statens vegvesen Region midt

Statens vegvesen uttaler at de ikke har noen merknader til at beskrevet driftskonsesjon innvilges.

DMFs kommentar

DMF tar Statens vegvesens høringsuttalelse til etterretning.

Inderøy kommune

Gjengivelse av vesentlige deler av Inderøy kommune sin høringsuttalelse:

«Bakgrunn:

Inderøy kommune har mottatt den 02.05.18 høring av søknad om driftskonsesjon for Råstad steinbrudd i Inderøy kommune. Av høringsutkastet ser Inderøy kommune at det er brukt feil gnr/bnr. Steinbruddet ligger på Råstad med gnr. 77 og bnr. 1 der Lorns Berg er grunneier.

Søknad om å anlegge steinbrudd ble behandlet som ordinær byggesak av Inderøy kommune i 1993 der det ble gitt tillatelse til ca. 33 dekar. Steinbruddet er på et senere tidspunkt lagt inn i kommuneplanens arealdel med et areal på ca. 44 dekar og har formålet råstoffutvinning. Området med råstoffutvinning er identisk med omsøkt areal og det driftsplanen omfatter. Dette steinbruddet har derfor ikke blitt krevd detaljplan, og det er heller ikke lagt inn nye krav i arealdelen om detaljplan for areal avsett til råstoffutvinning på Råstad. Dersom det søkes om driftskonsesjon utover dagens avsette formål, vil Inderøy kommune kreve reguleringsplan- detaljplan for området slik som det praktiseres for nyere steinbrudd i kommunen.



Vurdering:

Inderøy kommune har sett på følgende forhold:

Kulturminner- Det er ikke registrert eller lokalt kjente kulturminner i nærheten. Det ligger noen sørvest for gårdstunet på Råstad som ikke har noen tilknytning til omsøkt område.

Naturmangfold- Det er registrert prikker på artsdatakartet som er vanlige fuglearter som stare og kan ikke vektlegges i søknaden. Kommunen er heller ikke kjent med at det er registrert annet naturtypekartlegging i området. Noen MIS- registreringer i skog ligger et stykke fra dette området.

Friluftsliv- Området fra Råstad til Bøl blir benyttet til turer både sommer og vinter. Her går en driftsveg vest for bruddet som blir benyttet. Arealet utenfor bommen kan benyttes til parkering uten at det er til hinder for driften i bruddet.

Dyrka areal – Steinbruddet er omkranset av dyrka jord og puller med skog. Adkomsten til dyrka arealet har egne driftsveger og blir lite berørt av driften i steinbruddet. Det er viktig at de som drifter bruddet ikke kommer over omsøkt grense slik at dyrka areal holdes i hevd. Omsøkt areal er ikke registrert som dyrka eller dyrkbart.

Vedlagt søknaden ligger en driftsplan utarbeidd av Planstyring som viser sikring og tilplanting etter drift. Inderøy kommune anser det som viktig at sikring og opprydding av arealet blir sett som vilkår og følges opp i den videre konsesjonsbehandlingen.

Konklusjon:

Omsøkt steinbrudd er regulert i kommuneplanens arealdel med formål råstoffutvinning og er dermed i tråd med kommunens vedtatte planer. Råstad steinbrudd ligger skjermet med få naboer og ikke medfører vesentlig ulemper eller farer på søknadsarealet eller området rundt. Det er videre viktig at driften medfører god sikring og tilbakeføring etter drift for å unngå ulykker eller blir skjemmende sår i kulturlandskapet.

Inderøy kommune mener at konsesjon kan gis så lenge driften innbefatter avsett areal til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.»

DMFs kommentar

DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Inderøykommunes høringsuttalelse hva gjelder bruk av feil gårds- og bruksnummer. Vi viser videre til vedtakets punkt 5.4, hvor det settes merknad om at gårds- og bruksnummer må korrigeres i driftsplanen.

Når det gjelder viktigheten av at de som drifter bruddet ikke kommer utenfor omsøkt grense, viser vi til vilkåret i vedtakets punkt 2.4 om at konsesjonsgrensen skal settes ut eller markeres i terrenget, slik at den er lett synlig.

Hva angår sikring- og opprydding, viser vi videre til sikrings- og oppryddingsplikten som følger av mineralloven §§ 49 og 50, og minerallovens kapittel 12 om forvaltningstiltak og administrative sanksjoner. Endelig tar DMF Inderøy kommunes høringsuttalelse til etterretning.

Trøndelag fylkeskommune

Gjengivelse av vesentlige deler av Trøndelag fylkeskommune sin høringsuttalelse:



«Trøndelag fylkeskommune har mottatt søknad som nevnt over. Tiltaket er i tråd med overordnet plan for området.

Vi har ikke planfaglige merknader til søknaden, men vil påpeke en uklarhet i søknaden. Det er avkrysset for at det ikke foreligger noen reguleringsplan for det aktuelle området, men på side 5 i søknaden står det «Det totale gjenstående uttak i henhold til reguleringsplanen er beregnet til....». Vi kan ikke se at det foreligger reguleringsplan for området.

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under opparbeiding skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.»

DMFs kommentar

DMF gjør Tiltakshaver oppmerksom på Trøndelag fylkeskommune sin høringsuttalelse og tar videre høringsuttalelsen til etterretning.

Fylkesmannen i Trøndelag

Gjengivelse av vesentlige deler av Fylkesmannen i Trøndelag sin høringsuttalelse:

«Landbruk

Søknad om driftskonsesjon for Råstad steinbrudd er i tråd med kommuneplanens arealdel, og det forutsettes at driften skal foregå innenfor grensen for arealet som er avsatt til råstoffutvinning. Landbruksavdelingen har med bakgrunn i dette ingen merknad til saken.

Reindrift

Massetaket ligger utenfor det samiske reinbeiteområdet. Vi har ingen merknader til saken.

Klima og miljø

Arealet for Råstad steinbrudd er lagt inn i kommuneplanens arealdel. Det er i kommuneplanen ikke bestemmelser til arealet, og det er heller ikke regulert gjennom reguleringsplan.

Steinbruddet ligger i et skog- og kulturlandskap langs Hastadvegen. Området er ganske kupert, med bratte skogåser. Nærmeste bebyggelse tilhører driveme av bruddet, og ligger ca. 100 meter fra inngangen til bruddet. For øvrig er nærmeste bebyggelse ca. 600 meter unna, og er relativt avskjermet fra bruddet.

Naturen i nærområdet er generell skognatur. Av spesielle artsobservasjoner er sandsvale registrert i kanten av området, noe som ikke er uvanlig knyttet til sider ved massetak. Sandsvale er på Norsk Rødliste i kategori NT (nær truet) grunnet betydelig bestandsnedgang de senere år. Sandsvaler er ikke spesielt sårbare for menneskelig ferdsel, men reirene er ofte lagt i finere masser med begrenset stabilitet. Dersom arten er etablert i området, må man unngå skader på reirområdet i perioden 15. mai – 1. august.

Forurensningsforskriftens kapittel 30 om «Forurensninger fra produksjon av



pukk, grus, sand og singel» regulerer drift av pukkverk. Driften må skje i henhold til dette regelverket, mht. støy, støvkontroll, skjerming og innsyn. Herunder er det regler for måling av støy, både ved oppstart av pukkverk og deretter etter en regularitet basert på avstand fra bebyggelse. Sprengning kan bare skje i tidsrommet mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00, og naboer skal varsles. Støvnedfallsmålinger skal journalføres.

Det er lagt opp en landskapsplan, samt avsetning til fond. Dersom det blir behov for gjenfylling av bruddet eller deler av bruddet etter uttak av masser, må masser som brukes til gjenfylling være rene. Bearbeidet materiale som f.eks. betong, leca eller tegl regnes ikke som rene masser. Heller ikke treverk eller asfalt kan brukes til gjenfylling.

Kommunen kan gjennom sitt planverk regulere driftstidene i et massetak. Kommunen opplyser pr telefon at de ikke har sett behov for dette, ut fra bruddets plassering i forhold til naboer. Det er likevel en tematikk som bør være under observasjon.

Helse og omsorg

Masseuttak, og særlig når det foregår knusing, kan medføre ulemper i form av støy og støv for naboene og for de som bor langs adkomstveier. Det kan også bli utfordringer med trafiksikkerheten. Det synes likevel ikke ut fra opplysningene i denne søknaden å være grunn til å komme med videre bemerkninger til tiltaket.

Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til saken.»

DMFs kommentar

DMF tar Fylkesmannen sin høringsuttalelse til etterretning. Når det gjelder observasjon av sandsvale, viser vi til vedtakets punkt 5.7 og 2.4 om miljømessige konsekvenser av utvinning for vurdering og vilkår.

DMF gjør videre Tiltakshaver oppmerksom på Fylkesmannen sin høringsuttalelse angående virksomhetens plikter i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 30. DMF forutsetter at Tiltakshaver følger opp og driver i tråd med annet regelverk, herunder forurensningsforskriften.

Endelig ivaretar DMF Fylkesmannens innspill vedrørende bruk av rene masser ved behov for igjenfylling av hele eller deler av bruddet etter uttak av masser. Se vedtakets punkt 5.7 og 2.4 om miljømessige konsekvenser av utvinning for vurdering og vilkår.

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.



En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

5.1 Utvinningsrett

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 77/1, datert 01.05.2010, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

5.2 Tiltakets arealmessige status

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 44 daa og fremgår av kart i vedlegg 1.

Området er i kommuneplanens arealdel for 2014 til 2025 avsatt til råstoffutvinning.

5.3 Prosjektets økonomi

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år før søknadstidspunktet. DMF har videre foretatt en vurdering av selskapets nåværende økonomiske situasjon. Ut i fra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

5.4 Driftsplan

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 44 dekar. Det totale volum fast fjell som



skal tas ut er estimert til 280 000 m³. Årlig uttak vil variere med markedet, men gjennomsnittlig uttak pr. år er 16 000 faste m³. Det legges opp til drift i fire etapper. I første etappe vil uttaket foregå på toppen av det planlagte uttaket på ca. kote 182. Det settes igjen masser som skjerm mot vegen. De øvrige etappene er på ca. kote 167. Utdrevne områder som ikke er nødvendig i den videre drift, istandsettes fortløpende. Videre presenteres plan for sikring og for avslutning. Bruddområdet planlegges avsluttet slik at det ligner omkringliggende arealer.

Med mindre merknader tilfredsstillende forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til planen. DMFs merknad gjelder:

- Tiltakshaver skal korrigere «Dagens situasjon» som fremgår av driftsplanen på side 3, slik at korrekt gårds- og bruksnummer følger av driftsplanen. Tiltakshaver skal også korrigere gårds- og bruksnummer på kartene som er vedlagt driftsplanen. Korrekt gårds- og bruksnummer er 77/1.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Råstad steinbrudd, kan godkjennes med vilkår om at merknaden rettes senest ved neste ajourføring/revisjon av driftsplanen.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

5.5 Bergfaglig forsvarlig drift

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig.

Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Per Anton Letnes som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.



DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn.

Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket.

Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er høringsuttalelser samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 23.04.2018) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget:

DMF har ved søk i Naturbase og Artskart gjort funn av henholdsvis sandsvale og stær innenfor konsesjonsområde.

Sør i konsesjonsområdet er det ved søk i Artskart registrert stær (*Sturnus vulgaris* Linnaeus) – truet (NT).

Søk i Naturbase viser at det er observert sandsvale (*Riparia riparia*) sør-øst i konsesjonsområdet. Sandsvale er en kolonihækker med reirlokaltet i vertikale jord- og sandvegger som har oppstått på ulikt vis. Menneskeskapte sand- og grusvegger i massetak er en av dem. Sandsvale er en art i tilbakegang og er kategorisert som nær truet i Norsk rødliste for arter. En av grunnene til at arten er i tilbakegang er tilgangen til hekkeområder. DMF er ikke kjent med at sandsvale hekker i konsesjonsområdet, men dersom den gjør det må det tas hensyn til dette ved at det ikke drives uttak av grus i den delen av massetaket der sandsvalene har reir.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Naturmangfoldloven § 10

I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes. Uttaksområdet er omkranset av skog og dyrket mark. DMF vurderer at arealbeslaget i stor grad allerede er gjort i forbindelse med tidligere aktivitet, og at utvidelse av uttaket ikke medfører en endret belastning på økosystem og naturmangfold som er avgjørende for at driftskonsesjon ikke skal gis.

Tiltakets konsekvenser for kulturminner

DMF har ved søk i Naturbase ikke gjort funn av fredede kulturminner i konsesjonsområdet. DMF minner imidlertid om den generelle varslingsplikten i hht. kulturminneloven § 8.



Forurensning

Massetaket kan føre til partikkelflukt til luft, med potensiale for påvirkning av luftmiljø. Forurensning i form av støv og støy reguleres av forurensningsforskriftens kapittel 30. DMF minner om meldeplikten til forurensningsmyndigheten, Fylkesmannen, ved oppstart eller endringer/utvidelse av virksomheten.

Det må innføres rutiner for hvilke masser som skal brukes til eventuell igjenfylling av hele eller deler av bruddet etter uttak, da det er lagt opp en landskapsplan, samt avsetning til fond. Fylkesmannen i Trøndelag uttaler i sin høringsuttalelse at masser som brukes til igjenfylling av hele eller deler av bruddet må være rene. Bearbeidet materiale som for eksempel betong, leca eller tegl regnes ikke som rene masser. Treverk eller asfalt kan heller ikke brukes til igjenfylling av bruddet.

Konklusjon

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges. Vi har imidlertid funnet grunn til å stille følgende vilkår knyttet til sandsvaler og masser til bruk ved eventuell igjenfylling av bruddet, se vedtakets punkt 2.4:

- *Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i perioden fra 15. mai til 1. august. Det skal tilstrebes å bevare hekkeplass for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for hekkeplass etter avsluttet drift i den grad det eksisterer hekkeplasser i uttaket. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep, herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller sikkerhetshensyn.*
- *Ved behov for igjenfylling av hele eller deler av bruddet etter uttak, skal massene som benyttes til igjenfylling være rene. Bearbeidet materiale som for eksempel betong, leca, tegl, treverk eller asfalt regnes ikke som rene masser.*

Det er tiltakshaver som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12.

5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver opplyser at området skal sikres med gjerde for å hindre adkomst for dyr og mennesker. Palldriften planlegges med 15 meter høye og 15 meter brede paller. Sprengning varsles i forkant og med sirene, og trafikken stanses før sprengning. Bruddveggene blir fortløpende rensket, og ustabile soner/blokker blir boltet om nødvendig. Det er etablert bom i forbindelse med inn-/utkjøring til området.

DMF har kommet til at det ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling



Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen: sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.

Ifølge tiltakshaver benyttes de knuste massene til fyllmasse, husbygging og grøftesingel.

5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

Tiltakshaver opplyser at området etter avsluttet drift skal gis en sluttbehandling slik at det ikke vesentlig stikker seg ut fra omkringliggende områder. Alle konstruksjoner og infrastruktur i forbindelse med uttaket blir fjernet og kjørt vekk. Skråningene trappes ned som vist i driftsplanens tegninger. Det skal etableres vegetasjon på fjellhyllene. Det skal velges arter som har evne til å tåle tørke og som har kraftig rotsystem. Artene må være hardige og tåle et lavt vedlikehold. Løsmasser som tidligere er henlagt ved rensk til fjell utplaneres over de utsprengte arealer. I de planerte masser plantes grantrær. Da bruddet etter endt frist vil gå ut i null på vest-, øst- og sørsiden vil det ikke bli nødvendig med merking og sikring på annet enn bruddveggen i nord. Her vil gjerde som er satt opp under drift bli stående. På bruddveggen i nord vil det etter endt drift bli stående en pall på 10 x 5 meter som blir fylt over med avdekningsmasse.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver foreslår å sette av 1 kr/m³ årlig i ca. 15 år inntil et totalbeløp på 231 000 kr er oppnådd.

5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 650 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.

5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf.



panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som skal sperres til fordel for DMF.

Bankgaranti – oppstartsfase

DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 300 000. Dette for å ha tilstrekkelig sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig sikkerhet i denne fasen.

DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet inntil nådd på bankkontoen ikke har nådd NOK 300 000. Når beløpet inntil nådd på bankkontoen har nådd NOK 300 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.

Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse

Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet på NOK 650 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,39 pr tonn uttatt masse.

Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal bygges opp over en periode på litt over 10 år, det vil si NOK 62 500 pr år. I søknaden er uttak anslått til 16 000 m³/år, tilsvarende ca. 45 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 1,39 pr tonn.

Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar etterfølgende år.

5.11.3. Rapportering og dokumentasjon

Inntil nådd beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.

Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Der som uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.



DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

5.11.4. Justering av sikkerheten

Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6. Driftskonsesjonens varighet

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes
- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

7. Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

Meldeplikt ved oppstart og stans av drift

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

Driften skal utføres med varsomhet

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

Forsvarlig sikring og opprydding

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er



avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Ansvar for bergteknisk ansvarlig

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse :

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

Rapportering

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

8. Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen
seksjonsleder

Stine Lunheim
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Stine Lunheim



Mottakere:

Letnes Entreprenør AS Utøyvegen 760 7670 INDERØY

Kopi til:

Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734 STEINKJER
Inderøy kommune	Vennalivegen 7	7670 INDERØY
Trøndelag fylkeskommune	Fylkets hus, Postboks 2560	7735 STEINKJER
Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404 MOLDE
Lornts Magnar Berg	Hastadvegen 225 B	7670 INDERØY
Håvard Gran	Vudduvegen 356	7670 INDERØY
Ove Farbu	Vågavegen 454 A	7670 INDERØY
Maren Tronstad	Vågavegen 473	7670 INDERØY
Björg Elisabeth Tronstad	Hastadvegen 26	7670 INDERØY
Ingeborg Gran	Hastadvegen 280	7670 INDERØY
Heidi Gråwe	Hastadvegen 130	7670 INDERØY