



Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.  
Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 07.05.2018  
Vår ref: 15/00320-18  
Deres ref:

## **Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Tomma steinbrudd i Nesna kommune. Tiltakshaver: Gabbro Nor AS**

Leiv Erikssons vei 39  
Postboks 3021 Lade  
N-7441 Trondheim

**TELEFON** + 47 73 90 46 00

**E-POST** mail@dirmin.no

**WEB** www.dirmin.no

**GIRO** 7694.05.05883

**SWIFT** DNBANOKK

**IBAN** NO5376940505883

**ORG.NR.** NO 974 760 282

**SVALBARDKONTOR**

**TELEFON** +47 79 02 12 92

### **1. Tildeling av driftskonsesjon**

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon datert 30. desember 2014 fra Gabbro Nor AS, med organisasjonsnummer 874 227 862. Gabbro Nor AS, med organisasjonsnummer 874 227 862, heretter benevnt «Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Tomma steinbrudd på eiendommen gnr./bnr. 5/3 i Nesna kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 236 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området er i vedtak av 31. oktober 1995 regulert til område for steinbrudd (Plan-ID 19950001).

**DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning.**

### **2. Vilkår for driftskonsesjonen**

Konsesjonen gis med følgende vilkår:

#### **2.1. Driftsplan**

Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd



godkjennes av DMF. DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

## **2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 3 500 000, som beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.

Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti som en påkravsgaranti for et beløp stort NOK 3 500 000 som beskrevet i punkt 5.11.

Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal Tiltakshaveren overfor DMF ha:

- (i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2;
- (ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se vedlegg 3;

## **2.3. Bergteknisk ansvarlig**

Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten ugrunnet opphold.

## **2.4. Øvrige vilkår**

DMF setter ytterligere ett vilkår med følgende innhold:

- Den regulerte konsesjonsgrensen for steinbruddet skal settes ut eller markeres, slik at den er lett synlig gjennom hele driftsperioden.

## **3. Godkjenning av driftsplan**

DMF godkjenner driftsplanen for Tomma steinbrudd. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette konsesjonsvedtak.

## **4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer**

Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos følgende høringsinstanser: Nesna kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Mattilsynet, NVE, Statens Vegvesen, Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt og omkringliggende naboer.

Høringsperioden var fra 19. mars 2018 til 16. april 2018. Nordland fylkeskommune har fått utsatt høringsfrist til 18. mai 2018. DMF mottok høringsuttalelse fra fylkeskommunen 3. mai 2018.

DMF har mottatt høringsinnspill fra Statens Vegvesen og Helgeland Kraft AS. Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:

Statens Vegvesen Region nord



Statens Vegvesen har ingen merknader til konsesjonssøknaden, men tar forbehold om etterfølgende innspill.

*DMF sin kommentar:  
DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Helgeland Kraft AS

Helgeland Kraft uttaler følgende i sitt høringsinnspill:

«Det kan se ut som om at etappe 3 vil berøre vår høyspentlinje. Vi vil derfor på generelt grunnlag minne om byggherreforskriftens regelverk som pålegger HMS-vurderinger i forbindelse med arbeid nær våre installasjoner. Nærhet i denne sammenhengen er 30 m for høyspent luftinstallasjoner og for å lokalisere installasjoner i bakken er kabelpåvisning en selvfølge. Vi som nettselskap ønsker å bli kontaktet på et tidlig stadium i planfasen slik at vi kan bidra til at denne vurderingen blir best mulig. Vi vil også minne om at det ofte er behov for flytting av våre installasjoner. For at dette skal sammenfalle med de andre aktivitetene i prosjektet, er det viktig at vi blir kontaktet tidlig i planfasen».

*DMF sin kommentar:  
DMF tar uttalelsen til etterretning, og forutsetter at driften ikke kommer i konflikt med høyspentlinje i området. Samtidig viser DMF til Forskrift om elektrisk forsyningsanlegg § 6-4. Det fremkommer av bestemmelsen at luftledninger skal ha tilstrekkelig avstand til omgivelsene for å unngå fare for allmenheten og materiell verdier. I veilederen til § 6-4, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, følger det at ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning. Veilederen er tilgjengelig på: <https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/>*

#### Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune uttaler blant annet følgende i sitt høringsinnspill:

«Nordland fylkeskommune viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, må fylkeskommunen v/Kulturminner i Nordland varsles umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeid i marken».

*DMF sin kommentar:  
DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Nesna kommune

Nesna kommune har ingen innspill eller merknader til konsesjonssøknaden.

*DMF sin kommentar:  
DMF tar uttalelsen til etterretning.*

#### Lillian Swan Forsbakk og Geir Swan Forsbakk



Lillian Swan Forsbakk og Geir Swan Forsbakk uttaler at det ikke skal være et pukkverk ved et hytteområde. Støy fra uttaksområdet er forstyrrende for mennesker og skremmer dyr. Derfor må uttaket flyttes til en annen plass.

*DMF sin kommentar:*

*DMF tar uttalelsen til etterretning, og viser til at Nesna kommune har regulert område til steinbrudd. Hva gjelder støy fra uttaksområdet viser DMF til forurensningsforskriften kapittel 30, hvor det følger at tiltakshaver skal iverksette avbøtende tiltak for å forebygge støy.*

## **5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon**

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m<sup>3</sup> masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:

### **5.1 Utvinningsrett**

Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 5/3, som dokumentasjon for utvinningsrett.

Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjonsområdet i avtaleperioden.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.

### **5.2 Tiltakets arealmessige status**

Konsesjonsområdet har et areal på ca. 236 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde, se vedlegg 1.

Området er i vedtak av 31. oktober 1995 regulert til område for steinbrudd (Plan-ID 19950001).



### **5.3 Prosjektets økonomi**

DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.

### **5.4 Driftsplan**

For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, og et referansedokument ved DMFs tilsyn.

Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet. Beskrivelsen og kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av forekomsten innenfor det omsøkte arealet på 236 dekar. Det totale volum fast fjell som skal tas ut er estimert til 4 300 000 m<sup>3</sup>. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år er 100 000 – 300 000 faste m<sup>3</sup>.

DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Tomma steinbrudd, kan godkjennes. Planen anses å tilfredsstillende de krav DMF stiller til driftsplaner og etter DMFs vurdering legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift.

Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.

Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det nødvendig.

### **5.5 Bergfaglig forsvarlig drift**

Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.

### **5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten**

Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til skikkethet.

I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser ha en bergteknisk ansvarlig.



Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Stian Fagerli som bergteknisk ansvarlig for uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.

DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

### **5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning**

Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.

Det foreligger reguleringsplan for uttaket.

#### *Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven*

Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er reguleringsplanen, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den 15. mars 2018) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan fattes vedtak i saken. Førre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed ikke til anvendelse.

DMF vurderer at uttak av masser som omsøkt ikke vil være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

Jf. naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastning på økosystem og naturmangfoldet i regionen vurderes.

DMF har kommet til at det ikke foreligger avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.

### **5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift**

Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og dyr.

Tiltakshaver opplyser at det skal settes opp sikringsgjerde ved bruddkanten. Når uttaksområdet ikke er bemannet sperres adkomstveien og alle installasjoner låses. Veien opp på skjæringer sikres med steinblokker. DMF vurderer tiltakshavers sikringstiltak som tilstrekkelig.

### **5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling**

Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg. Tiltakshaver opplyser at råstoffene blant annet skal benyttes til ulike bygg- og veiformål, samt jernbaneballast.



### **5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området**

Etter avsluttet drift skal det i bunnen at uttaket etableres en plan flate med fall på 1:150 i retning naturlig vannavrenning. Ved avslutning mot skjæringskant vil det bli etablert hyller. Maks høyde 15m, bredde tilpasses for å oppnå 45 grader total vinkel som beskrevet i reguleringsbestemmelsene (se egen skisse). Skjæringskantens helningsvinkel vil bli 80grader, eller rasvinkel. Hyllene skal så langt det lar seg gjøre fylles igjen med vrakmasser og avdekningsmasser, slik at man få en noenlunde jevn stigning fra plan opp mot uttaksgrensen.

DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.

### **5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse**

Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til sikkerhetsstillelsen.

Tiltakshaver har foreslått å stille NOK 500 000 i økonomisk sikkerhetsstillelse for opprydning og istandsetting av uttaksområdet.

#### **5.11.1 Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens størrelse**

DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.

Uttaksområdet er i dag et stort åpent areal som skal arronderes, ryddes og istandsettes. Det er lagret mye skrot på området som må ryddes og fjernes. DMF kan ikke ta høyde for at utstyr som må ryddes vil være selvfinansierende. Ved istandsetting skal det legges masser på pallene og etableres skråninger og det skal være oppført gjerder langs hele bruddkanten. DMF kan ikke se at den foreslåtte summen for opprydning og istandsetting av uttaksområdet er tilstrekkelig til å utføre det nødvendige opprydnings- og istandsettingsarbeidet.

DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille finansiell sikkerhet med NOK 3 500 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på dagens åpne areal som skal ryddes, arronderes og tilsås. Det er videre tatt høyde for at bruddkanten må sikres med gjerder og at masser må tilføres bruddkanten for etablering av skråninger. I tillegg har DMF vekt lagt eksterne- og uforutsette kostnader.

#### **5.11.2. Sikkerhetsstillelsen form**

Formen på sikkerhetsstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.

Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten stilles ved Bankgaranti.

Innen 2 måneder etter at dette konsesjonsvedtak er truffet, skal Tiltakshaver stille en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 3 500 000.



DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:

- (i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
- (ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og
- (iii) Ved tilbakekall av konsesjonen,

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger har DMF rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver.

Bankgarantien faller bort etter skriftlig samtykke fra DMF.

### **5.11.3. Rapportering og dokumentasjon**

DMF finner behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF underrettes umiddelbart. For det tilfelle at driftsperioden er lengre enn 5 år, skal Tiltakshaveren hvert femte år foreta en vurdering av om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.

DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som fremkommer over, og finner av den grunn behov for å pålegge Tiltakshaver plikter om dette i konsesjonsvilkårene.

### **5.11.4. Justering av sikkerheten**

DMF kan fatte vedtak om endring av den finansielle sikkerheten, herunder ved at det kreves bankgaranti for et økt beløp og/eller at det kreves individuell fondsavsetning til bankkonto som DMF skal ha pant i, jf. forskrift til mineralloven § 2-2. Denne avtalen får virkning også for slike vedtak og for eventuelle krav som måtte oppstå som følge av endringer i mineralloven med forskrifter.

Ved endringer i kravene til sikkerhet plikter Tiltakshaver å stille med ny påkravsgaranti og/eller signere en pantsettelseserklæring som skal oversendes banken, samt inngå en ny avtale om finansiell sikkerhetsstillelse dersom denne skal bestå av annet enn bankgaranti alene.

## **6. Driftskonsesjonens varighet**

Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.

Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort dersom:

- Utvinningsretten for statens mineraler slettes





- avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
- skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter mineralloven § 37 andre ledd bokstav a

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av utvinningsretten.

## **7. Tiltakshavers plikter**

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.

### **Meldeplikt ved oppstart og stans av drift**

Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.

Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges ned, i henhold til mineralloven § 44.

### **Driften skal utføres med varsomhet**

Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i henhold til mineralloven § 48.

### **Forsvarlig sikring og opprydding**

Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.

Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven § 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

### **Ansvar for bergteknisk ansvarlig**

Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse

- at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
- at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
- at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan

### **Rapportering**

Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på [dirmin.no](http://dirmin.no).

Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse.

## **8. Rett til å klage**

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes



klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.

Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter forvaltningsloven §§ 18 og 19.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på [www.dirmin.no](http://www.dirmin.no).

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen  
seksjonsleder

Geir Sigurd Hovig  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*  
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig



Vedlegg:

Kart over konsesjonsområdet.pdf  
AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx  
PÅKRAVSGARANTI.docx  
Driftsplan.pdf

Mottakere:

Gabbro Nor AS 8723 HUSBY

Kopi til:

Nesna kommune	Moveien 24	8700 NESNA
Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt	Heiryggen 40	8614 MO I RANA
Nordland fylkeskommune	Fylkeshuset	8048 Bodø
Fylkesmannen i Nordland	Postboks 1405	8002 BODØ
Mattilsynet	Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
Norges vassdrags- og energidirektorat Region nord	Kongens gate 14-18	8514 NARVIK
Statens vegvesen Region nord	Postboks 1403	8002 BODØ
Kim-Petter Nilsen	–	8723 HUSBY
Eivind Parelius	Vefsnevegen 58 B	8660 MOSJØEN
Mona Parelius	Sageneset 22 M	5244 FANA
Ole Jann Sjøeng	Utsjårvegen 155	7320 FANNREM
Vigdis Johansen	Søvikmoveien 6	8804 SANDNESSJØEN
Kari Mentzoni	Mønsåsveien 39	8804 SANDNESSJØEN
Tomma Aluminium AS	–	8723 HUSBY
Rita Pettersen	Skoglyvegen 28	7805 NAMSOS
Bente Helene Pettersen	Novikveien 83	8800 SANDNESSJØEN
Gunn Olaug Tierney	Parkvegen 3	2069 JESSHEIM
Willy Pettersen	Spenningen 19	2022 GJERDRUM
Karin Emilie Bjellaanes	–	8723 HUSBY
Reidun Alfrida Rishaug	Hubergveien 8 A	8613 MO I RANA
Rannveig Berthinsen	–	8723 HUSBY
Pero Hunjet	Kildalsveien 1	8617 DALSGRENDA
Jørn Sandstedt	Nordhammeren 51	8626 MO I RANA
Gry Wollan Sandstedt	Nordhammeren 51	8626 MO I RANA
Stein Harald Solli	Utsikten 5 B	8610 MO I RANA
Mona Elisabeth Torkilseng	Utsikten 5 B	8610 MO I RANA
Helgeland Kraft AS	Postboks 702	8654 MOSJØEN
Lillian Swan Forsbakk	Ånesveien 33	8616 MO I RANA