



Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven § 43

Skjemaet med vedlegg sendes til:

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade
7441 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73 90 40 50
Hjemmeside: <http://www.dirmin.no>

LES VEILEDNINGEN FØR DU FYLLER UT SKJEMAET

1. Opplysninger om søker

Fullstendig navn/firma TT Anlegg AS			Organisasjonsnummer 916687435
Postadresse Doneheia 138	Postnummer 4516	Sted Mandal	Land Norge
Telefonnummer 38289500	Mobiltelefon	E-postadresse postmaster@ttas.no	Hjemmeside www.ttas.no

2. Opplysninger om området

Navn på uttaksområdet/uttaket Senum Massetak	Uttaksområdets gårds- og bruksnummer gnr.9 bnr.1	Kommune Evje og Hornnes
Størrelse på omsøkt areal (daa) 17	Anslag totalvolum uttak (m ³) 25-30000	Forventet årlig uttak (m ³) 10-15000

3. Opplysninger om forekomsten

3.1.	Hvilken mineralkategori tilhører forekomsten?	Grunneiers mineraler	☒
		Statens mineraler	☐
3.2.	Drives det på forekomsten i dag?	Ja	☒
		Nei	☐
3.3.	Beskrivelse av forekomsten (type mineralforekomst, kvalitetsvurdering, anvendelser av råstoffet):		
	Bruddet består av fast fjell, hovedsakelig bestående av granitt av god kvalitet.		



4. Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl.)

4.1. Angi hvilket arealformål området har i kommuneplanens arealdel område for steinbrudd og massetak

4.2. Finnes det en godkjent reguleringsplan for området det søkes om konsesjon? Ja ☒ Nei ☐

Hvis ja, oppgi navn på planen og vedtaksdato:

Navn på plan: Masseuttak Senum

Vedtaksdato: 03.10.2008

Hvis nei:

Er det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for området? Ja ☐ Nei ☐

Er det gitt andre tillatelser etter pbl. for terrenginngrep i omsøkt område? Opplys om hvilke

5. Vedlegg til søknaden

Med søknaden skal alltid vedlegges:

5.1. Dokumentasjon på utvinningsrett til forekomsten

- For grunneiers mineraler: Kopi av signert leieavtale om uttak med grunneier, eller dokumentasjon på grunnbokshjemmel
- For statens mineraler: Oppgi rettighetsnummeret(ene)

5.2. Kart der omsøkt område hvor det foreligger utvinningsrett er tydelig inntegnet i målestokk 1:1000-1:2000.

5.3. Gi en kort firmapresentasjon.

5.4. Redegjørelse for den kompetanse selskapet har for driften av det planlagte uttaket. Gi en oversikt over bergfaglig og annen teknisk kompetanse i organisasjonen.

5.5. Forslag til driftsplan, inkludert avslutningsplan. Driftsplanen skal være i samsvar med DMFs krav til driftsplaner.



5.6. Oversikt over økonomiske forhold:

5.6.1. For uttak som allerede er i drift:

- Godkjent årsregnskap for de siste to år

5.6.2. For nye uttak, eller tidligere uttak med nytt driftsselskap:

- Driftsbudsjett for det omsøkte uttaket for de 3 første driftsår

5.7. Vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder forslag til form for og størrelse på sikkerheten.

5.8. Adresseliste over særlig berørte parter (nærmeste naboer, eller brukere av området).

5.9. Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.

Kontonummer for innbetaling: 7694.05.05883

Gebyret er kr. 10.000. Dersom søknaden gjelder uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (26.juni 2009 nr. 855), er gebyret kr. 20.000.

Merk innbetalingen med Driftskonsesjon, navn på uttaket/uttaksområdet og navn på søker

6. Eventuelle tilleggsopplysninger

Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve flere opplysninger dersom man finner det nødvendig for behandling av søknaden.

7. Underskrift

Sted og dato

Mandal 02.09.2015

Underskrift

Søknad om driftskonsesjon Masseuttak Senum

02.09.2015



TT Anlegg AS

Vedlegg


5.1 Dokumentasjon på utvinningsretten.....	- 3
5.2 Kart	- 5
5.3 Firmapresentasjon	- 6
5.4 Kompetanse drift	- 7
5.5 Driftsplan	- 10
5.6 Økonomiske forhold.....	- 10
5.7 Økonomisk sikkerhet	- 10
5.8 Berørte naboer	- 11
5.9 Dokumentasjon på innbetalt behandlingsgebyr.....	- 12



Oversiktskart målestokk 1:50000



5.2 Kart



Oversiktskart som viser utvinningsretten, ligger og vedlagt i driftsplanen

5.3 Firmapresentasjon



Brønnøysundregistrene

Firmaattest

Organisasjonsnummer:	916 687 435	
Organisasjonsform:	Aksjeselskap	
Stiftelsesdato:	20.12.1965	
Overført til Foretaksregisteret:	07.02.1990	
Foretaksnavn:	TT ANLEGG AS	
Forretningsadresse:	Doneheia 138 4516 MANDAL	
Kommune:	1002 MANDAL	
Land:	Norge	
Telefon:	38 28 95 00	
E-postadresse:	postmaster@ttas.no	
Aksjekapital NOK:	11 446 000,00	
Daglig leder/ adm.direktør:	Tom Eikså	
Styre:		
Styrets leder:	Tom Eikså Persheia 60 4515 MANDAL	
Styremedlem:	Ove Glomsaker Åge Eikså Kurt Hodnemyr Magne Skogen	Representant for de ansatte Representant for de ansatte
Signatur:	Styrets leder og daglig leder hver for seg eller to styre- medlemmer i fellesskap	
Prokura:		
Prokura hver for seg:	Ove Glomsaker Eirik Spilling Vidar Aukland	
Revisor:	Godkjent revisjonsselskap Organisasjonsnummer 993 606 650 BDO AS Munkedamsveien 45A 0250 OSLO	
Vedtektsfestet formål:	Maskinentreprenørvirksomhet, samt hva dermed står i naturlig sammenheng.	




5.5 Driftsplan

Se eget vedlegg

5.6 Økonomisk forhold

5.6.1 Driftsbudsjett.




5.7 Økonomisk sikkerhet

Ligger inne i pkt 5.6.2



5.8 Berørte naboer

Området som skal nyttes til massetak ligger på eiendommen gnr.1 bnr.9, grunneier er Marit Senum.



gnr 1 bnr 9 Marit Senum, Senumsvegen 1055, 4741 Byglandsfjord

gnr 1 bnr 7 Vidar Senum, Gislemyrveien 18, 4626 Kristiansand

gnr 1 bnr 66 Anders Guldsmmedmoen

gnr 1 bnr 10 Olav Guldsmmedmoen, Senumsvegen 1025, 4741 Byglandsfjord

gnr 1 bnr 24 Steinar J Edvardsen, Senumsvegen 983, 4741 Byglandsfjord

gnr 1 bnr 49 Kell-Ola Steand, Senumsvegen 979, 4741 Byglandsfjord

gnr 1 bnr 47 Anne Reidun Mortensen Senumsvegen 973, 4741 Byglandsfjord

gnr 1 bnr 12 Jan Einar Sløgedal, Senumsvegen 1067, 4741 Byglandsfjord

gnr 1 bnr 103 Bjørn Wetrehus, Senumsvegen 1059, 4741 Byglandsfjord



Driftsplan for Masseuttak Senum

02.09.2015



TT Anlegg AS

Innhold

3.0 Bakgrunn	- 3
3.1.1 Drift av uttaket	- 4
3.1.2 Type Uttak	- 4
3.1.3 Avsluttet uttaksområde.....	- 4
3.1.4 Sikringstiltak	- 5
3.1.5 Uttakets navn	- 5
3.1.6 Driftsselskap	- 5
3.1.7 Grunneierforhold	- 6
3.1.8 Totalt uttaksareal	- 6
3.1.9 Tillatelser pbl	- 6
3.1.10 Underskrifter	- 7
3.1.11 Oversiktsliste.....	- 7



Oversiktskart målestokk 1:50000

3.0 Bakgrunn

TT anlegg AS har inngått avtale med grunneier Marit Senum om uttak av masser fra eiendommen gnr.1 bnr.9 i Evje og Hornnes kommune.

I 2008 når avtalen ble underskrevet ble det og innsendt driftsplan for bruddet.

Da det nå er krav om søknad om konsesjon revideres og driftsplanen.

Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 17 da. Området ligger i skrående terreng med høyde fra kote 220 nede i bruddet og stiger på til kote 240 ved reguleringsgrense.

Sprengningsgrense ligger på kote 240.

Nærmeste bolig ligger ca.100 meter fra området.

Denne driftsplanen inngår som en del av dette planarbeidet og gir føringer for driften de kommende årene. Driftsplanen gir føringer for drift i denne periode samt beskriver hvordan sluttsituasjonen blir etter at uttak i området er avsluttet.

Det etableres en voll mot fv304. Sonen er først og fremst tenkt som en visuell skjerm for innsikt fra fv304 og som støyavskjerming for virksomheten selv.

Nedre sprengningsnivå er satt til kote 218.

Øst for eksisterende masseuttak er terrenget relativt flatt. Det er i dag opparbeidet lagringsplass for masser i dette området. I planforslaget er dette området avsatt til annet spesialområde i reguleringsplanen. Området har atkomst via privat vei fra fylkesveg nr. 304.



Dagens situasjon

Det er pr i dag drift i området. Ca. 4da er sprengt og planert på kote 218.



3.1.1 Drift av uttaket

Driftsplanen er delt inn i en fase. Uttaket starter i forlengelse møt vest fra dagens brudd med driveretning mot øst.

Fase 1 vil ha en tidshorisont på ca. 3-5 år med et uttak på om lag 25.000m³ faste masser.

3.1.2 Type uttak

Bruddet består av fast fjell, hovedsakelig bestående av granitt av god kvalitet.

3.1.3 Avsluttet uttaksområde

I henhold til reguleringsbestemmelsene punkt 1.1 steinbrudd og massetak så står det, etter endt uttak skal området tilbakeføres som skogsområde. Avgravingsmasser fra området skal tilbakeføres til området. Planen skal avklare fremtidig sikring og bruk av området.



3.1.4 Sikringstiltak

Sikring av området skal være i henhold til reguleringsbestemmelser som er gitt for området.

Støy fra massetaket skal ikke medføre at bebyggelse berøres av støy over maksverdier i T-1442 jfr. rekkefølgebestemmelsene. Ved drift av masseuttaket skal nødvendige støyskjermer være etablert.

Nødvendig sikring med tanke på steinsprang/ras skal inngå i hms plan for arbeidet ved drift. Sikringsplan for området skal godkjennes av Bergvesenet (direktoratet for mineralforvaltning).

Det vil i anleggsfasen bli satt opp gjerde rundt bruddet.


3.1.5 Uttakets navn

Uttakets navn er Senum massetak.


Masseuttaket ligger i helhet på Marit Senum`s eiendom gnr.1 bnr.9 i Evje og Hornnes kommune

3.1.6 Driftsselskap

TT Anlegg AS
Doneheia 138
4516 Mandal
Org nr. 916687435



3.1.7 Grunneierforhold



Området som skal nyttes til massetak ligger på eiendommen gnr.1 bnr.9, grunneier er Marit Senum.

3.1.8 Totalt uttaksareal

Uttaksområdet som inngår i denne driftsplanen er ca. 17da.

Viser for øvrig til punkt 3.1.1 for uttaksvolum mm.

3.1.9 Tillatelser pbl.

Området er og regulert til massetak i planId 200804 vedtatt 03.10.2008

Søknad om masseuttak_ tillatelse gitt av Evje og Hornnes kommune 07.01.2009, sak 2008/438-2



3.1.10 Underskrifter

Mandal 02.09.2015




Tom Eikså
TT Anlegg AS
Org.nr. 916687435

3.1.11 Oversiktsliste

Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser

Oversiktskart 1:50000
401 Dagens situasjon A3
403 Driftsopplegg A3
405 Faser
407 Fase 1 Driftsplan A3
411 Ferdig uttak A3
413 Oversikt profiler A3
301 Profil ferdig uttak A3





TEGNFORKLARING

PBL. § 25 REGULERINGSMÅL

Linjetyper

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Grense for restriksjonsområde
- Friskilling i vegkryss

Bygeområde

- Boliger m/tilhørende anlegg

Spesialområde

- Privat vei
- Parkbette i industristrøk
- Friskilstone ved vei
- Område for stienrudd og masseuttak
- Annet spesialområde



Revisjon	Dato	Saksnr.	Signatur
REVISJON 1:1	30.06.08	TT	
REVISJON 1:2	18.01.08	TT	
MASSEUTTAK SENUM			
EVIJE OG HONES KOMMUNE			
REGULERINGSPLAN			
Saksbehandling i følge plan- og bygningstloven			
1. GAVNS BEHANDLING			
2. GAVNS BEHANDLING			
3. GAVNS BEHANDLING			
4. GAVNS BEHANDLING			
5. GAVNS BEHANDLING			
6. GAVNS BEHANDLING			
7. GAVNS BEHANDLING			
8. GAVNS BEHANDLING			
9. GAVNS BEHANDLING			
10. GAVNS BEHANDLING			
11. GAVNS BEHANDLING			
12. GAVNS BEHANDLING			
13. GAVNS BEHANDLING			
14. GAVNS BEHANDLING			
15. GAVNS BEHANDLING			
16. GAVNS BEHANDLING			
17. GAVNS BEHANDLING			
18. GAVNS BEHANDLING			
19. GAVNS BEHANDLING			
20. GAVNS BEHANDLING			
21. GAVNS BEHANDLING			
22. GAVNS BEHANDLING			
23. GAVNS BEHANDLING			
24. GAVNS BEHANDLING			
25. GAVNS BEHANDLING			
26. GAVNS BEHANDLING			
27. GAVNS BEHANDLING			
28. GAVNS BEHANDLING			
29. GAVNS BEHANDLING			
30. GAVNS BEHANDLING			
31. GAVNS BEHANDLING			
32. GAVNS BEHANDLING			
33. GAVNS BEHANDLING			
34. GAVNS BEHANDLING			
35. GAVNS BEHANDLING			
36. GAVNS BEHANDLING			
37. GAVNS BEHANDLING			
38. GAVNS BEHANDLING			
39. GAVNS BEHANDLING			
40. GAVNS BEHANDLING			
41. GAVNS BEHANDLING			
42. GAVNS BEHANDLING			
43. GAVNS BEHANDLING			
44. GAVNS BEHANDLING			
45. GAVNS BEHANDLING			
46. GAVNS BEHANDLING			
47. GAVNS BEHANDLING			
48. GAVNS BEHANDLING			
49. GAVNS BEHANDLING			
50. GAVNS BEHANDLING			
51. GAVNS BEHANDLING			
52. GAVNS BEHANDLING			
53. GAVNS BEHANDLING			
54. GAVNS BEHANDLING			
55. GAVNS BEHANDLING			
56. GAVNS BEHANDLING			
57. GAVNS BEHANDLING			
58. GAVNS BEHANDLING			
59. GAVNS BEHANDLING			
60. GAVNS BEHANDLING			
61. GAVNS BEHANDLING			
62. GAVNS BEHANDLING			
63. GAVNS BEHANDLING			
64. GAVNS BEHANDLING			
65. GAVNS BEHANDLING			
66. GAVNS BEHANDLING			
67. GAVNS BEHANDLING			
68. GAVNS BEHANDLING			
69. GAVNS BEHANDLING			
70. GAVNS BEHANDLING			
71. GAVNS BEHANDLING			
72. GAVNS BEHANDLING			
73. GAVNS BEHANDLING			
74. GAVNS BEHANDLING			
75. GAVNS BEHANDLING			
76. GAVNS BEHANDLING			
77. GAVNS BEHANDLING			
78. GAVNS BEHANDLING			
79. GAVNS BEHANDLING			
80. GAVNS BEHANDLING			
81. GAVNS BEHANDLING			
82. GAVNS BEHANDLING			
83. GAVNS BEHANDLING			
84. GAVNS BEHANDLING			
85. GAVNS BEHANDLING			
86. GAVNS BEHANDLING			
87. GAVNS BEHANDLING			
88. GAVNS BEHANDLING			
89. GAVNS BEHANDLING			
90. GAVNS BEHANDLING			
91. GAVNS BEHANDLING			
92. GAVNS BEHANDLING			
93. GAVNS BEHANDLING			
94. GAVNS BEHANDLING			
95. GAVNS BEHANDLING			
96. GAVNS BEHANDLING			
97. GAVNS BEHANDLING			
98. GAVNS BEHANDLING			
99. GAVNS BEHANDLING			
100. GAVNS BEHANDLING			
101. GAVNS BEHANDLING			
102. GAVNS BEHANDLING			
103. GAVNS BEHANDLING			
104. GAVNS BEHANDLING			
105. GAVNS BEHANDLING			
106. GAVNS BEHANDLING			
107. GAVNS BEHANDLING			
108. GAVNS BEHANDLING			
109. GAVNS BEHANDLING			
110. GAVNS BEHANDLING			
111. GAVNS BEHANDLING			
112. GAVNS BEHANDLING			
113. GAVNS BEHANDLING			
114. GAVNS BEHANDLING			
115. GAVNS BEHANDLING			
116. GAVNS BEHANDLING			
117. GAVNS BEHANDLING			
118. GAVNS BEHANDLING			
119. GAVNS BEHANDLING			
120. GAVNS BEHANDLING			
121. GAVNS BEHANDLING			
122. GAVNS BEHANDLING			
123. GAVNS BEHANDLING			
124. GAVNS BEHANDLING			
125. GAVNS BEHANDLING			
126. GAVNS BEHANDLING			
127. GAVNS BEHANDLING			
128. GAVNS BEHANDLING			
129. GAVNS BEHANDLING			
130. GAVNS BEHANDLING			
131. GAVNS BEHANDLING			
132. GAVNS BEHANDLING			
133. GAVNS BEHANDLING			
134. GAVNS BEHANDLING			
135. GAVNS BEHANDLING			
136. GAVNS BEHANDLING			
137. GAVNS BEHANDLING			
138. GAVNS BEHANDLING			
139. GAVNS BEHANDLING			
140. GAVNS BEHANDLING			
141. GAVNS BEHANDLING			
142. GAVNS BEHANDLING			
143. GAVNS BEHANDLING			
144. GAVNS BEHANDLING			
145. GAVNS BEHANDLING			
146. GAVNS BEHANDLING			
147. GAVNS BEHANDLING			
148. GAVNS BEHANDLING			
149. GAVNS BEHANDLING			
150. GAVNS BEHANDLING			
151. GAVNS BEHANDLING			
152. GAVNS BEHANDLING			
153. GAVNS BEHANDLING			
154. GAVNS BEHANDLING			
155. GAVNS BEHANDLING			
156. GAVNS BEHANDLING			
157. GAVNS BEHANDLING			
158. GAVNS BEHANDLING			
159. GAVNS BEHANDLING			
160. GAVNS BEHANDLING			
161. GAVNS BEHANDLING			
162. GAVNS BEHANDLING			
163. GAVNS BEHANDLING			
164. GAVNS BEHANDLING			
165. GAVNS BEHANDLING			
166. GAVNS BEHANDLING			
167. GAVNS BEHANDLING			
168. GAVNS BEHANDLING			
169. GAVNS BEHANDLING			
170. GAVNS BEHANDLING			
171. GAVNS BEHANDLING			
172. GAVNS BEHANDLING			
173. GAVNS BEHANDLING			
174. GAVNS BEHANDLING			
175. GAVNS BEHANDLING			
176. GAVNS BEHANDLING			
177. GAVNS BEHANDLING			
178. GAVNS BEHANDLING			
179. GAVNS BEHANDLING			
180. GAVNS BEHANDLING			
181. GAVNS BEHANDLING			
182. GAVNS BEHANDLING			
183. GAVNS BEHANDLING			
184. GAVNS BEHANDLING			
185. GAVNS BEHANDLING			
186. GAVNS BEHANDLING			
187. GAVNS BEHANDLING			
188. GAVNS BEHANDLING			
189. GAVNS BEHANDLING			
190. GAVNS BEHANDLING			
191. GAVNS BEHANDLING			
192. GAVNS BEHANDLING			
193. GAVNS BEHANDLING			
194. GAVNS BEHANDLING			
195. GAVNS BEHANDLING			
196. GAVNS BEHANDLING			
197. GAVNS BEHANDLING			
198. GAVNS BEHANDLING			
199. GAVNS BEHANDLING			
200. GAVNS BEHANDLING			
201. GAVNS BEHANDLING			
202. GAVNS BEHANDLING			
203. GAVNS BEHANDLING			
204. GAVNS BEHANDLING			
205. GAVNS BEHANDLING			
206. GAVNS BEHANDLING			
207. GAVNS BEHANDLING			
208. GAVNS BEHANDLING			
209. GAVNS BEHANDLING			
210. GAVNS BEHANDLING			
211. GAVNS BEHANDLING			
212. GAVNS BEHANDLING			
213. GAVNS BEHANDLING			
214. GAVNS BEHANDLING			
215. GAVNS BEHANDLING			
216. GAVNS BEHANDLING			
217. GAVNS BEHANDLING			
218. GAVNS BEHANDLING			
219. GAVNS BEHANDLING			
220. GAVNS BEHANDLING			
221. GAVNS BEHANDLING			
222. GAVNS BEHANDLING			
223. GAVNS BEHANDLING			
224. GAVNS BEHANDLING			
225. GAVNS BEHANDLING			
226. GAVNS BEHANDLING			
227. GAVNS BEHANDLING			
228. GAVNS BEHANDLING			
229. GAVNS BEHANDLING			
230. GAVNS BEHANDLING			
231. GAVNS BEHANDLING			
232. GAVNS BEHANDLING			
233. GAVNS BEHANDLING			
234. GAVNS BEHANDLING			
235. GAVNS BEHANDLING			
236. GAVNS BEHANDLING			
237. GAVNS BEHANDLING			
238. GAVNS BEHANDLING			
239. GAVNS BEHANDLING			
240. GAVNS BEHANDLING			
241. GAVNS BEHANDLING			
242. GAVNS BEHANDLING			
243. GAVNS BEHANDLING			
244. GAVNS BEHANDLING			
245. GAVNS BEHANDLING			
246. GAVNS BEHANDLING			
247. GAVNS BEHANDLING			
248. GAVNS BEHANDLING			
249. GAVNS BEHANDLING			
250. GAVNS BEHANDLING			
251. GAVNS BEHANDLING			
252. GAVNS BEHANDLING			
253. GAVNS BEHANDLING			
254. GAVNS BEHANDLING			
255. GAVNS BEHANDLING			
256. GAVNS BEHANDLING			
257. GAVNS BEHANDLING			
258. GAVNS BEHANDLING			
259. GAVNS BEHANDLING			
260. GAVNS BEHANDLING			
261. GAVNS BEHANDLING			
262. GAVNS BEHANDLING			
263. GAVNS BEHANDLING			
264. GAVNS BEHANDLING			
265. GAVNS BEHANDLING			
266. GAVNS BEHANDLING			
267. GAVNS BEHANDLING			
268. GAVNS BEHANDLING			
269. GAVNS BEHANDLING			
270. GAVNS BEHANDLING			
271. GAVNS BEHANDLING			
272. GAVNS BEHANDLING			
273. GAVNS BEHANDLING			
274. GAVNS BEHANDLING			
275. GAVNS BEHANDLING			
276. GAVNS BEHANDLING			
277. GAVNS BEHANDLING			
278. GAVNS BEHANDLING			
279. GAVNS BEHANDLING			
280. GAVNS BEHANDLING			
281. GAVNS BEHANDLING			
282. GAVNS BEHANDLING			
283. GAVNS BEHANDLING			
284. GAVNS BEHANDLING			
285. GAVNS BEHANDLING			
286. GAVNS BEHANDLING			
287. GAVNS BEHANDLING			
288. GAVNS BEHANDLING			
289. GAVNS BEHANDLING			
290. GAVNS BEHANDLING			
291. GAVNS BEHANDLING			
292. GAVNS BEHANDLING			
293. GAVNS BEHANDLING			
294. GAVNS BEHANDLING			
295. GAVNS BEHANDLING			
296. GAVNS BEHANDLING			
297. GAVNS BEHANDLING			
298. GAVNS BEHANDLING			
299. GAVNS BEHANDLING			
300. GAVNS BEHANDLING			
301. GAVNS BEHANDLING			
302. GAVNS BEHANDLING			
303. GAVNS BEHANDLING			
304. GAVNS BEHANDLING			
305. GAVNS BEHANDLING			
306. GAVNS BEHANDLING			
307. GAVNS BEHANDLING			
308. GAVNS BEHANDLING			
309. GAVNS BEHANDLING			
310. GAVNS BEHANDLING			
311. GAVNS BEHANDLING			
312. GAVNS BEHANDLING			
313. GAVNS BEHANDLING			
314. GAVNS BEHANDLING			
315. GAVNS BEHANDLING			
316. GAVNS BEHANDLING			
317. GAVNS BEHANDLING			
318. GAVNS BEHANDLING			
319. GAVNS BEHANDLING			
320. GAVNS BEHANDLING			
321. GAVNS BEHANDLING			
322. GAVNS BEHANDLING			
323. GAVNS BEHANDLING			
324. GAVNS BEHANDLING			
325. GAVNS BEHANDLING			
326. GAVNS BEHANDLING			
327. GAVNS BEHANDLING			
328. GAVNS BEHANDLING			
329. GAVNS BEHANDLING			
330. GAVNS BEHANDLING			
331. GAVNS BEHANDLING			
332. GAVNS BEHANDLING			
333. GAVNS BEHANDLING			
334. GAVNS BEHANDLING			
335. GAVNS BEHANDLING			
336. GAVNS BEHANDLING			
337. GAVNS BEHANDLING			
338. GAVNS BEHANDLING			
339. GAVNS BEHANDLING			
340. GAVNS BEHANDLING			
341. GAVNS BEHANDLING			
342. GAVNS BEHANDLING			
343. GAVNS BEHANDLING			
344. GAVNS BEHANDLING			
345. GAVNS BEHANDLING			
346. GAVNS BEHANDLING			
347. GAVNS BEHANDLING			
348. GAVNS BEHANDLING			
349. GAVNS BEHANDLING			
350. GAVNS BEHANDLING			
351. GAVNS BEHANDLING			
352. GAVNS BEHANDLING			
353. GAVNS BEHANDLING			
354. GAVNS BEHANDLING			
355. GAVNS BEHANDLING			
356. GAVNS BEHANDLING			
357. GAVNS BEHANDLING			
358. GAVNS BEHANDLING			
359. GAVNS BEHANDLING			
360. GAVNS BEHANDLING			
361. GAVNS BEHANDLING			
362. GAVNS BEHANDLING			
363. GAVNS BEHANDLING			
364. GAVNS BEHANDLING			
365. GAVNS BEHANDLING			
366. GAVNS BEHANDLING			
367. GAVNS BEHANDLING			
368. GAVNS BEHANDLING			
369. GAVNS BEHANDLING			
370. GAVNS BEHANDLING			
371. GAVNS BEHANDLING			
372. GAVNS BEHANDLING			
373. GAVNS BEHANDLING			
374. GAVNS BEHANDLING			
375. GAVNS BEHANDLING			
376. GAVNS BEHANDLING			
377. GAVNS BEHANDLING			
378. GAVNS BEHANDLING			
379. GAVNS BEHANDLING			
380. GAVNS BEHANDLING			
381. GAVNS BEHANDLING			
382. GAVNS BEHANDLING			
383. GAVNS BEHANDLING			
384. GAVNS BEHANDLING			
385. GAVNS BEHANDLING			
386. GAVNS BEHANDLING			
387. GAVNS BEHANDLING			
388. GAVNS BEHANDLING			
389. GAVNS BEHANDLING			
390. GAVNS BEHANDLING			
391. GAVNS BEHANDLING			
392. GAVNS BEHANDLING			
393. GAVNS BEHANDLING			
394. GAVNS BEHANDLING			
395. GAVNS BEHANDLING			
396. GAVNS BEHANDLING			
397. GAVNS BEHANDLING			

5. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for masseuttak på Senum, Evje og Hornes kommune

Reguleringsbestemmelser datert:26.11.2007, sist revidert 30.06.08

1. **Spesialområde pbl. § 25 1. ledd nr 6**

1.1 **Steinbrudd og masseuttak**

- Støy fra masseuttaket skal ikke medføre at bebyggelse berøres av støy over maksverdier i T-1442 jfr. rekkefølgebestemmelsene. Ved drift av masseuttaket skal nødvendige støyskjermer være etablert.
- Innenfor området kan det utvinnes masser ned til kote 218. Mot ytterkantene skal masseuttaket ha en stigning på maksimum 1:1.
- Etter endt uttak skal området tilbakeføres som skogsområde. Avgravningsmasser fra området skal tilbakeføres til området. Det skal tilrettelegges for at stedegen vegetasjon kan etableres.
- Bergvesenet skal godkjenne driftsplan for området og føre tilsyn med driften.
- Det skal ikke være støyende aktivitet i området i nattperioden kl 22-07. Knusing av stein er ikke tillatt i perioden 01.05 – 31.09.
- Ved knusing i oppholdsvær skal det vannes under knusingen for å dempe støvutvikling.

1.2 **Frisiktsoner ved vei**

- I frisktsonene som er vist på plankartet skal det være friskt langs veg/kryss/avkjørsler 0,5 m over tilstøtende veibane. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt.

1.3 **Parkbelte i industriområde**


- Innenfor området tillates det lagring av avgravningsmasser fra masseuttaket og støydempende tiltak.


1.4 **Annet spesialområde**

- Innenfor området tillates det lagring og lasting av knuste steinmasser.


2 **Rekkefølgebestemmelser**

- Før det gis igangsettestillatelse for masseuttaket skal det foreligge driftsplan som er godkjent av Bergvesenet.
- Før det gis igangsettestillatelse for masseuttaket skal det dokumenteres at ingen bebyggelse berøres av støyverdier over retningslinjene i T-1442. Nødvendige støyskjermingstiltak for å oppnå dette skal være etablert før det tillates knusing av stein innenfor området.
- Privat vei fra Fv. 304 og inn til lagringsplassen for masseuttaket skal asfalteres før det transporteres masser ut av området.
- Før det tas ut masser i området skal det være etablert friskt innenfor frisktsoner i kryss mot Fv. 304.








0 20m 40m 60m 80m				EKVIDISTANSE 1.0 METER	
Dato	11.08.2015	Konstr./regnet	Godkjent	Målestokk	1:2000
BRUDD INNMÅLT 23.03.2015				Erstattning for:	Erstattet av:
SENUM MASSETAK DAGENS SITUASJON A3				401	
Henviisning:		Beregning:			



0 20m 40m 60m 80m				EKVIDISTANSE 1.0 METER	
Dato	Konstr./regnet	Godkjent	Målestokk		
11.08.2015			1:2000		
SENUM MASSETAK DRIFTSOPPLEGG A3					Erstattet av:
Henvielse:			Beregning:		403



020m40m60m80m EKVIDISTANSE 1.0 METER			
Dato	Konstr./regnet	Godkjent	Målestokk
11.08.2015			1:2000
SENUM MASSETAK FASER A3			Erstatning for:
			Erstattet av:
			405
Henviisning:		Beregning:	




FASE 1
DRIVERETNING


ADKOMST


EKSISTERENDE BRUDD
+218 moh

0 20m 40m 60m 80m				EKVIDISTANSE 1.0 METER	
Dato	11.08.2015	Konstr./regnet	Godkjent	Målestokk	
				1:2000	
SENUM MASSETAK FASE 1 A3				Erstattet av:	407
Henviisning:		Beregning:			



0 20m 40m 60m 80m				EKVIDISTANSE 1.0 METER	
Dato	11.08.2015	Konstr./regnet	Godkjent	Målestokk	1:2000
SENUM MASSETAK FERDIG UTTAK A3				Erstattet for:	Erstattet av:
Henvielse:				411	
Beregning:					





DATA/KARTGRUNNLAG:			OPPDRAGSGIVER:		TVERRPROFILER - VEG PROSJEKT: SENUM MASSETAK PROFIL FERDIG UTTAK A3		
DATO:	MÅLES.:	KONSTR.:		TEGN.NR.:			
11.08.2015	1:500			301	VEG NR.	SIDE	1