



Søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43

Søknaden med vedlegg sendes til:

Direktoratet for Mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Ladebekken 50
7066 Trondheim

E-post: mail@dirmin.no
Telefon Sentralbord: (+47) 73904050
Hjemmeside: www.dirmin.no

1. Innledning

1.1 Om søkeren		
Søkers navn/firma: Svelviksand AS		Organisasjonsnummer: 916 464 614
Postadresse: Amtmand Bangs gate 7		
Postnummer: 3019	Sted: Drammen	Land: Norge
Telefonnummer: 32 79 23 00	Mobiltelefon: 916 68 422	E-postadresse: stig@stangegruppen.no
Kontaktperson (med fullmakt vedlagt fra søker dersom kontaktperson ikke kan representere søker, se punkt 12): Sverre Smebye, bergtekn. ansv.		
Postadresse: Amtmand Bangs gate 7		
Postnummer: 3019	Sted: Drammen	Land: Norge
Telefonnummer:	Mobiltelefon: 911 50 415	E-postadresse: sverre@stangegruppen.no

1.2 Tiltakets geografiske beliggenhet			
Navn på uttaket/området: Verket i Asker kommune			
Geografisk beliggenhet:	Gnr. 309	Bnr. 55	Festenr.
Kommune: Asker			
Størrelse på arealet (daa): 65	Størrelse på området det søkes konsesjon for skal angis på kart og koordinatfestes. Kartet skal vedlegges søknaden (se punkt 12). ? ☐		

1.3 Eksisterende inngrep ? ☐	
1.3.1 Masseuttak	
i) Har det tidligere vært foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☒ Nei ☐
ii) Har søker selv tidligere foretatt uttak i det aktuelle området?	Ja ☒ Nei ☐

1.3.2 Andre fysiske tiltak
Andre fysiske inngrep som veier, jernbaner, kraftlinjer, osv. i konsesjonsområde og i umiddelbar nærhet beskrives her: Ingen

1.4 Grunneiere til området		
Eiere (hjemmelshavere) til grunnen for omsøkt konsesjonsområde skal angis med navn, gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer, postadresse og poststed.		
Navn: Oslo kommune	Postadresse: Christian Kroghs gate 16	
Gnr./bnr./fnr.	Postnr. 0186	Sted. Oslo

1.5.1 Utvinningsrett til Statens mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?		
i) Det foreligger utvinningsrett/er etter mineralloven	☒	
ii) Det foreligger utmål etter bergverksloven	☐	
1.5.2 For søknad om utvinningsrett til grunneiers mineraler (sett kryss for riktig alternativ) ?		
i) Det foreligger utvinningsavtale med grunneierne for omsøkt konsesjonsområde Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).	☒	☐
ii) Det foreligger avtaler med annen rettighetshaver til forekomsten enn grunneier Avtalene skal vedlegges søknaden i sin helhet (se punkt 12).	☐	☐
iii) Søker er selv grunneier til omsøkt konsesjonsområde Utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden (se punkt 12).	☐	☐

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Beskrivelse av type forekomst	
Søknaden gjelder konsesjon for uttak av (sett kryss for riktig alternativ).	
i) byggeråstoff (løsmasser som sand og grus, eller fast fjell - pukk)	☒
ii) naturstein (eks. skifer, murestein og blokkstein)	☐
iii) industrimineral (eks. kvarts, kalkstein, olivin etc)	☐
iv) metallisk malm	☐

2.2 Planlagt uttaksvolum ? ☐		
Planlagt <u>årlig</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i driftsperioden:	Ca. 173 000 m ³	
Planlagt <u>samlet</u> uttaksvolum av mineralforekomsten i hele driftsperioden:	Ca. 1 730 000 m ³	

2.3 Tiltakets status etter plan- og bygningsloven	
2.3.1 Kommuneplan	
Området det søkes konsesjon for er i kommuneplanens arealdel lagt ut til følgende formål (beskriv): Kommuneplan for Asker 2023-2035 PlanID: 2020100 Plantype: Kommuneplanens arealdel Ikrafttredelsesdato: 2023-06-13	
2.3.2 Reguleringsplan (kryss av for riktig alternativ i) eller ii))	
i) Tiltaket er omfattet av en reguleringsplan	☒
Navn på plan og plan ID: Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Verket PlanID: 7032	
Vedtaksdato:	☐
23.05.2014	
ii) Tiltaket er ikke omfattet av en reguleringsplan, men området er under regulering til formålet/masseuttak	
2.3.3 Dersom tiltaket har dispensasjon etter pbl.	
Type tillatelse:	
Vedtaksdato:	
Dispensasjonsvedtaket skal vedlegges søknaden (se punkt 12). ☐	

2.4 Driftsplan (kryss av for riktig alternativ)	
i) Tiltaket har ikke tidligere godkjent driftsplan	☒ Gjelder Oslo kommunes eiendom
ii) Tiltaket har allerede driftsplan som er godkjent av DMF	☒ Gjelder dagens uttaksområde
Dersom tiltaket ikke tidligere har godkjent driftsplan, <u>skal</u> forslag til driftsplan vedlegges søknaden (se punkt 12).	

3. Tiltakets påvirkning på omgivelsene og miljøet ?

Her skal det gis en beskrivelse av følgende forhold under punktene 3.1 – 3.5:

3.1 Risiko for skade på omgivelsene

Beskriv risikofor skade på eiendom, mennesker, husdyr og tamrein: ?

Verket er en løsmasseforekomst der uttaksskråningene normalt vil ha en naturlig rasvinkel på ca. 30 grader, en skråningsvinkel som ikke er farlig for mennesker eller dyr. Dersom deler av skråningen ikke raser naturlig ut under utgraving i bunnen vil det gjenstående bratthenget over graves ut fra sidene ved etablering av paller i maks. 20 m høyde over uttaksområdet for å sikre dette mot farlig ras. Områder med aktiv drift vil bli avspærret med gjerde langs formåls grensen oppå Ryggen mot nord og det er ellers satt opp varselsskilt ved alle naturlige adkomstveier til området. Det er ingen bebyggelse eller andre konstruksjoner i området som vil kunne utsettes for fare ved f.eks. ukontrollerte ras eller påkjørsel av anleggsmaskiner, bortsett fra bygg og konstruksjoner tilknyttet driften (dog ingen rasutsatte). Andre miljøpåvirkninger vil være transport av ferdigvarer ut fra området. Transporten foregår i hovedsak med båt inn til Oslo, Drammen og Tønsberg samt noe lokal lastebiltrafikk.

3.2 Tiltakets påvirkning på naturmangfoldet

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for naturmangfoldet: ?

Før sandforekomsten kan tas ut må det fjernes vegetasjon og humusholdige toppmasser i inntil 2 m dybde for å unngå forurensning av ferdigvarene, et stort men nødvendig inngrep i den lokale flora og fauna. Toppmassene lagres på ferdig uttatte områder og brukes til tilbakefylling og tildekking av ferdig utatte flater og skråninger som tilsås med stedefegen flora. Enkelte områder blir holdt åpne slik at insektarter som trives i slikt sandmiljø får beholde sine biotoper.

3.3 Tiltakets påvirkning på kulturminner

Beskriv eventuelle påvirkninger tiltaket kan få for kulturminner i området: ?

Det har i forbindelse med første konsesjonssøknad blitt foretatt undersøkelser og dokumentasjon av arkeologiske og kulturelle funn i hele planområdet. Den delen av Oslo kommune sin eiendom som omfattes av kommuneplanen som masseuttak inneholder ingen slike funn.

3.4 Forurensing (støv, støy og avrenning) ?

Beskriv negative konsekvenser ved tiltaket som støv, støy og eventuell avrenning, inkludert påvirkning på drikkevannskilder og vassdrag:

Avdekkede områder vil ved tørre dager med vind kunne medføre støvflukt til omgivelsene, dvs. nabobebyggelse. Produksjonsprosessen innebærer knusing av stein samt sikting av stein og sand hvilket medfører en del støy. Kjøring med anleggsmaskiner samt lastebiltransport ut av området kan medføre støy og støv. Lasting til båter og båtliggeved kai kan medføre støy. Avrenning av overflatevann anses ikke som noe problem idet vannet vil trenge ned i grunnen før det kan nå ut til omkringliggende omgivelser. Bunnarealet består av grus og sand i stor dybde med stort areal og ligger lavere enn sine omgivelser. Toppen av stoffen har en helning bort fra stoffkanten både i øst og vest, regnvann vil derfor renne vekk fra denne. Det er ingen vassdrag i området.

3.5 Avbøtende tiltak

Beskriv mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere negative effekter angitt i punktene 3.1–3.4:

3.1 Er beskrevet i samme punkt.

3.2 Det er utarbeidet en forvaltningsplan for hele planområdet som etterfølges. Dette innebærer bl.a. tildekking/tilsåing av ferdig uttatte områder, etablering av små dammer og blomsterenger med stedegen vegetasjon, utlegging av ranker med døde trær til forråtnelse som leveområde for insekter etc.

3.3 Er beskrevet i samme punkt.

3.4 Langs hele toppen av uttaksryggen er det etablert vanningsanlegg som holder toppen med skråninger våt og hindrer støvflukt.

Det vannes i uttaksbunnen samt behandles med Dustex for å holde støvflukten nede. Uttkjøringen fra området er asfaltert og vannes med spredere.

Det foretas månedlige støvmålinger for å overvåke støvnivået i lufta i omgivelsene utenfor sandtaksområdet.

Dagens knuse- og sikteprosess er innebygget i isolerte bygg og hindrer derfor støy og støv ut til omgivelsene. Massene fra Oslo kommunes eiendom vil bli prosessert i samme anlegg.

Virksomheten etterfølger lover og krav mht. støy og driftstider.

Båter i landligge kobles til landstrøm slik at deres dieselmotorer ikke behøver å gå.

4. Spesielt for søknader som gjelder uttak i Finnmark

Opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som det søkes konsesjon for og tilgrensende områder. ?

5. Planer for etterbruk eller tilbakeføring av området ?

Driftsplanen for tiltaket skal inneholde en avslutningsplan med en nærmere beskrivelse av etterbruk eller tilbakeføring av området etter avsluttet uttak av masser, se punkt 2.4 over og driftsplanveilederen.

Sammendrag av plan for slik etterbruk eller tilbakeføring.

Det foreligger idéer om å benytte en del av ferdig uttatt areal til solcellepark og evt. annen næring. Det foreligger også idéer om å bruke en del av ferdig uttatt areal til massemtak av sprengstein til videreprosessering som betongtilslag etc., se Vedlegg 4.8 og 4.9.

6. Søkers samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften avuttaket ?

Navn på bergteknisk ansvarlig for uttaket:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangår og praktisk relevant erfaring).*
Sverre Smebye	Dirmin har allerede mottatt dokumentasjon på kompetanse og godkjent Sverre Smebye som bergteknisk ansvarlig.

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Følgende personer med tekniske og bergfaglige kompetanse er ansatt hos søker:	
Navn.	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangår og praktisk relevant erfaring).*

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

Søker har fast tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse hos følgende personer innenfor konsernet*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innenfor konsernet).	Beskrivelse av kompetanse (formell utdanning, avgangår og praktisk relevant erfaring).**

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

** Søkers tilgang til kompetansen skal dokumenteres ved avtale som vedlegges søknaden (se punkt 12).

Søker har ved innleie av følgende personer tilgang til tekniske og bergfaglige kompetanse*:		
Navn.	Virksomhetens navn (innleid selskap, eks. konsultentselskap).	Beskrivelse av kompetanse.
Kai Lande	Asplan Viak AS	Seniorplanlegger. Formidler nødvendig kompetanse innad i organisasjonen

* Dokumentasjon på formell utdanning, avgangår og praktisk relevant erfaring skal vedlegges søknaden (vitnemål/kursbevis og attester) (se punkt 12).

7. Økonomi ?

7.1 For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010 ?	
7.1.1 Oversikt over nødvendige investeringer for å åpne uttaket og finansieringsplan	
Investeringer	Sum
Maskiner og utstyr (spesifiser).	
Eksisterende produksjonsutstyr vil benyttes, ikke behov for ytterligere.	0
Eventuelle leie av maskiner og utstyr (spesifiser).	
Ikke nødvendig	0
Tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger - spesifiser).	
Uttak på Oslo kommunes eiendom vil bli en videreføring av dagens drift og vil ikke medføre noen form for ekstrakostnader utover grunnavgiften vi må betale for uttak på deres eiendom.	0
Andre kostnader (spesifiser).	
Ingen.	0
Sum	0

Finansieringsplan	Sum
Egenkapital.	
Lån (spesifiser).	
Andre finansieringsløsninger (spesifiser).	
Sum	

7.1.2 Budsjett
<i>Det skal vedlegges et budsjett til søknaden for de første driftsårene (se punkt 12). Budsjettet skal vise markedssituasjonen og prisnivået for produktet. Dersom prisnivå må kunne antas å ligge over den normale markedsprisen, bør denne dokumenteres med en leveranseavtale. ?</i>

7.2 For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010 ?
<i>Godkjent årsregnskap for de siste to år skal vedlegges søknaden (se punkt 12).</i>

8. Økonomisk sikkerhet ?

Forslag til økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven (Forslaget skal inneholde både forslag til sikkerhetens størrelse og form. Hvordan søker har beregnet seg frem til sikkerhetens størrelse skal begrunnes.). ?
Det området som søkes om driftskonsesjon ligger i dagens sandtak og vil etter vår vurdering ikke medføre til endringer eller økt forpliktelse vedrørende våre sikrings- og oppryddingstiltak etter mineralloven. Ordningen i dag er at Svelviksand AS avsetter årlig til inntil totalbeløpet på NOK 2 600 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 0,17 per tonn uttatt masse. Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt på konto innen 1. februar etterfølgende år. Dokumentasjon av innbetaling skal skje i forbindelse med årlig driftsrapportering til DMF. DMF har pant i bankkontoen. Vi foreslår at denne ordningen videreføres.

9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling

Beskriv forhold som sysselsettingseffekter, skatteinntekter, markeds- og eksportmuligheter, eventuell effekt for innovasjon og nye virksomhetsområder osv.

Tiltaket betyr at vi kan drive sandtaksdrift på Verket ca. 6-8 år lengre. For våre 14 ansatte betyr det at de er sikret arbeid i like mange år fremover. I tillegg sikrer dette levering av sand og stein til [redacted] som er helt avhengige av å kjøpe sand fra oss til betongproduksjonen. Tiltaket har derfor en stor betydning for den lokale sysselsettingen på Verket/Klokkarstua, lokal verdiskaping og skatteinntekter til det offentlige. Vi er i gang med et større virksomhetsutviklingsprosjekt hvor vi ser på mulighetene for å kunne ta imot rene overskuddsmasser fra større infrastrukturprosjekter. Vi ønsker å bruke overskuddsmassene til å lage betongtilslag. Dette tiltaket er avgjørende for at vi kan realisere prosjektet. I dette arbeidet er det en stor grad av innovasjon knyttet til å prosessere rene overskuddsmasser fra større infrastrukturprosjekter til trygg og sikkert betongtilslag som tilfredsstiller alle kvalitetskrav. Både overskuddsmassene og ferdig betongtilslag skal fraktes miljømessig med båt til og fra Verket og ut til betongstasjonene som er lokalisert på ulike havner.

10. Private interesser som kan bli berørt av tiltaket

10.1 Eiere av naboeiendommer til konsesjonsområdet

Oversikt med opplysninger om navn på eiere (hjemmelshavere) av naboeiendommer til konsesjonsområdet (naboliste) med postadresse og poststed. Oversikten kan også følge som vedlegg.

Rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed
AS Hoff Sandtak gnr/bnr: 309/3, 309/189, 309/79 og 309/508	Amtmand Bangs gate 7	3019 Drammen
Asker kommune gnr/bnr 309/584	Katrineåsveien 20	3440 Røyken

10.2 Opplysninger om andre kjente rettighetshavere ?

Rettighetshavers postadresse og poststed skal fremgå av oversikten.

Eier/rettighetshavers navn	Postadresse	Poststed	Kort beskrivelse av rettighet

11. Behandlingsgebyr (sett kryss) ?

i) Tiltaket krever ikke konsekvensutredning og gebyr kr. 10.000,- er betalt	☒
ii) Tiltaket krever konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger og gebyr kr. 20.000,- er betalt	☐
Det skal vedlegges dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt (se punkt 12). ? ☐	

SEND SKJEMA

12. Vedlegg til søknaden

Følgende dokumenter skal vedlegges søknaden og med det innhold som beskrevet nedenfor:
Vedlegg finnes i egen vedleggsliste, kfr. vedl.nr. etter tekst:

Punkt 1.1: **Fullmakt dersom relevant.**

Punkt 1.2: **Kart, koordinatfestet.** Vedlegg 4.1-10

Punkt 1.5.2: For grunneiers mineraler der søker ikke er grunneier selv: **Avtaler om utvinningsrett med eventuelle vedlegg.** Vedlegg 2.1-3
For grunneiers mineraler der søker er grunneier: **Utskrift av grunnboken.**

Punkt 2.3: **Eventuelle dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven.**

Punkt 2.4: **Forslag til driftsplan.** Vedlegg 3

Punkt 6: **Dokumentasjon på kompetanse som angitt i *) og **) under punkt 4.** Vedlegg 2.5

Punkt 7.1: **For virksomheter med oppstart av uttak i området etter 01.01.2010:**
Budsjett som angitt under punkt 7.1.2. Vedlegg 11. Budsjett 2025-27

Punkt 7.2: **For virksomheter med oppstart av uttak i området før 01.01.2010:**
Godkjent årsregnskap for de siste to år.

Punkt 11: **Dokumentasjon på at behandlingsgebyret er betalt.** Vedlegg 12

Generelt om driftskonsesjon etter mineralloven og søknaden

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling (mineralloven § 1).

I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett. Hva en søknad om driftskonsesjon skal inneholde fremgår også av forskrift til mineralloven § 1-8.

Søknad om driftskonsesjon skal skje på vedlagte skjema og sendes til DMF. Nødvendig dokumentasjon, som angitt i skjemaets punkt 12, skal være vedlagt. Hjelpetekster er også lagt inn i søknadsskjemaet for veiledning.

Forslag til driftsplan som skal vedlegges søknaden er en viktig del av en driftskonsesjonssøknad, og skal omhandle og ivareta de forhold som er angitt i DMF sin driftsplanveileder og sjekkliste for driftsplan som finnes tilgjengelig på våre nettsider www.dirmin.no.

En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten. Innenfor rammen av lovens formål skal det også legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2:

- **verdiskaping og næringsutvikling,**
- **naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv,**
- **omgivelsene og nærliggende områder under drift,**
- **miljømessige konsekvenser av utvinning, og**
- **langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området.**

DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.

DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er søkers ansvar å innhente slik tillatelse.

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

Bakgrunn

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Ethvert uttak av naturstein krever driftskonsesjon, uavhengig av mengde som skal tas ut. I søknad om driftskonsesjon etter **minerallovens § 43, stiller DMF krav til at søker skal angi det geografiske området som det søkes driftskonsesjon for**. DMF praktiserer at området skal kartfestes.

DMF vurderer det angitte konsesjonsområdet i søknaden opp imot den driften som planlegges, krav til bergfaglig forsvarlig drift¹, hensynet til å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling².

Retningslinjer ved fastsettelse av konsesjonsområde

- **Et driftsområde er område hvor selve uttaket av mineraler finner sted og omkringingliggende areal som benyttes for å gjennomføre uttaket.** Dette tilsvarer konsesjonsområdet.
- Søker må ha utvinningsrett for hele driftsområdet hvor det er søkt om konsesjon.³ For grunneiers mineraler kan søker få utvinningsrettsrett gjennom avtale med grunneier.
- **Dersom det finnes en reguleringsplan eller er gitt dispensasjon til masseutvinning i et område og området er egnet som driftsområde, er det hensiktsmessig å sette konsesjonsområdet lik området som er regulert til og markert som råstoffutvinning. Slik vil reguleringsplan/grensene for dispensasjon og driftskonsesjonen være i samsvar med hverandre.** Driftsplanen angir nærmere hvordan søker tillates å drive uttaket.
- Dersom området verken er regulert til masseuttak eller det er gitt dispensasjon til dette formålet, bør søker innlede dialog med kommunen som er rette myndighet for areal-disponering. Dette kan foregå samtidig med at søknad om driftskonsesjon sendes DMF.
I søknaden til DMF skal søker angi det geografiske området hvor driften av uttaket planlegges som omsøkt konsesjonsområde.
- **Dersom området kun er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, vil fastsettelse av konsesjonsområdet bero på en konkret vurdering av hva som er det faktiske driftsområdet.**

DMF har adgang til å sette vilkår og følge opp uttaket utenfor konsesjonsområdet

DMF har adgang til å fastsette vilkår, og dermed også håndheve vilkårsbestemmelsene, utenfor det fastsatte konsesjonsområdet.⁴ Vilkår som har virkning utenfor konsesjonsområdet er for eksempel bestemmelser om at deponering av skrotstein kan foregå utenfor området.

DMF stiller også krav til sikring og opprydding av området i en driftskonsesjon. Krav til sikring kan settes utenfor konsesjonsområdet, for eksempel med krav til gjerde eller skjerming i en tilgrensende sone.

¹ Mineralloven § 41.

² Mineralloven §§ 1 og 2.

³ Mineralloven § 43, annet ledd og forskrift til mineralloven § 1-8, bokstav a).

⁴ Mineralloven § 43, andre ledd tredje punktum og ot.prp. nr. 43 (2008-2009), s. 145.

Konsesjonsområde

Sandtakområdet Verket i Asker kommune

Under behandling

585 DAA

327 Sandtakområdet Verket

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 26.06.2025
UTM 33

Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS



1:5 000

0 100 200 400 Meter

Konsesjonsområde

Sandtakområdet Verket i Asker kommune

Under behandling

585 DAA

327 Sandtakområdet Verket

Tegnforklaring

 Konsesjonsområde

Kart produsert ved DMF 26.06.2025
UTM 33

© Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene



1:5 000

0 100 200 400 Meter

241500 241600 241700 241800 241900 242000 242100 242200 242300 242400 242500 242600 242700 242800 242900 243000 243100 243200 243300 243400

6616900 6617000 6617100 6617200 6617300 6617400 6617500 6617600 6617700 6617800 6617900 6618000 6618100 6618200



Funn 2 av 575




Se fullvisning av detaljer

Hettemåke - *Chroicocephalus ridibundus* (Linnaeus, 1766)

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 22. mai 2020
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Næringssøkende

Lokalitet 1 av 2 < >

Funn 37 av 9462 < >

Se fullvisning av detaljer

Lomvi - *Uria aalge*
(Pontoppidan, 1763)

[Les mer om arten](#)



Fugler

RE CR EN VU NT DD LC NA NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 18. okt 2023
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 4
Aktivitet: Næringssøkende
Kvalitet:



Funn 2 av 481

Se fullvisning av detaljer

Vipe -
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)

Fugler

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 17. apr 2019

Finner/samler: Ivar Stormo

Funntype: Menneskelig observasjon

Antall: 4

Aktivitet: Næringssøkende

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

The figure is a satellite map of the Vipe area, showing a coastal region with a town, a large body of water, and several lakes. The map is overlaid with numerous colored circles of varying sizes, representing bird sightings of *Vanellus vanellus*. The circles are color-coded: red for 'CR' (Critical), orange for 'EN' (Endangered), and green for 'VU' (Vulnerable). The size of the circles likely represents the number of sightings or the density of the population. The map also features several large, semi-transparent colored overlays: a large orange area in the upper left, a large green area in the lower left, and a large blue area in the lower right. A scale bar in the bottom left corner indicates 200 meters. A date stamp in the bottom right corner reads '15.05.25'.

Om

Søk

Detaljer

Symboler



Funn 10 av 575



Se fullvisning av detaljer

Granmeis - *Poecile montanus* (Conrad von Baldenstein, 1827)

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 31. mar 2025
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Mulig reproduksjon

Funn 4 av 575



Se fullvisning av detaljer

Ærfugl - *Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 14. apr 2023
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 4
Aktivitet: Næringssøkende
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Om

Søk

Detaljer

Symboler

200 m

14.05.25

Funn 3 av 83 < >


Se fullvisning av detaljer

Fiskemåke - *Larus canus* Linnaeus, 1758

[Les mer om arten](#) [↗](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#) [↗](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 7. mai 2025
Finner/samler: Eli Gates
Funntype:
Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Forflytting
Kvalitet:
Ingen rapporterte
problemer

Funn 12 av 575

Se fullvisning av detaljer

Grønnfink -
Chloris chloris
(Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)

Fugler

RE CR EN **VU** NT DD LC NA NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato:

10. apr 2025

Finner/samler:

Eli Gates

Funntype:

Menneskelig observasjon

Antall:

4

Aktivitet:

Stasjonær

Kvalitet:

Ingen rapporterte problemer

14.05.25

Funn 5 av 575

Se fullvisning av detaljer

Fiskeørn -
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Les mer om arten

Fugler

RE CR EN VU NT DD LC NA NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 10. sep 2023

Finner/samler: Eli Gates|Richard Gates

Funntype: Menneskelig observasjon

Antall: 1

Aktivitet: Forflytting

Kvalitet: Ingen rapporterte



Funn 7 av 575

Se fullvisning av detaljer

Sandsvåle - *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

Les mer om arten

Fugler

RE CR EN **VU** NT DD LC NA NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 12. mai 2023

Finner/samler: Eli Gates

Funntype: Menneskelig observasjon

Antall: 2

Aktivitet: Forflytting

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

The figure is an aerial map of a coastal region, likely in Norway, showing the distribution of the bird species *Riparia riparia*. The map features a large body of water (a fjord or bay) in the center, with land on either side. The land is covered with a mix of green (forests) and brown/tan (open land or agriculture). Numerous colored circles are overlaid on the map, representing individual bird sightings. The circles vary in size and color, with red and orange being prominent, indicating higher density or specific status. A large, semi-transparent blue circle highlights a specific area of interest in the central part of the map. In the bottom left corner, there is a scale bar indicating 200 meters. The map interface includes standard navigation controls like zoom in (+) and zoom out (-) buttons, as well as a search bar at the top.

14.05.25

Funn 29 av 575

Se fullvisning av detaljer

Gulspurv -
*Emberiza
citrinella*
Linnaeus,
1758

Les mer om arten

Fugler

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

Se vurdering i norsk
rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato:

4. mai 2018

Finner/samler:

Eli Gates

Funntype:

Menneskelig observasjon

Antall:

2

Aktivitet:

Mulig reproduksjon

Kvalitet:

Ingen rapporterte

Om | Søk | Detaljer | Symboler

14.05.25

Funn 33 av 575

Se fullvisning av detaljer

Gråmåke - *Larus argentatus*
Pontoppidan, 1763

Les mer om arten



Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 26. mai 2018
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 2
Aktivitet: Forflytting
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer



Funn 25 av 575

Se fullvisning av detaljer

Dverglo -
Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Les mer om arten

Fugler

RE CR EN VU NT DD LC NA NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 8. apr 2016

Finner/samler: Eli Gates

Funntype: Menneskelig observasjon

Antall: 1

Aktivitet: Stasjonær

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer





Funn 24 av 693



Se fullvisning av detaljer

Sjørørre - *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ▲

Funndato: 21. apr 2025
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 28
Aktivitet: Stasjonær
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Funn 34 av 575

Se fullvisning av detaljer

Hønsehawk -
Astur gentilis
(Linnaeus, 1758)

Les mer om arten

Fugler

RE CR EN VU NT DD LC NA NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato:

19. jan 2019

Finner/samler:

Eli Gates

Rapportert som:

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

Funntype:

Menneskelig observasjon

Antall:

1

Aktivitet:

Forflytting

Kvalitet:

Indus rapporterte



Funn 1 av 26 < >

Se fullvisning av detaljer

Tysk rovflue - *Pamponerus germanicus* (Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)



Tovinger



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 7. mai 2020
Finner/samler: Olsen, K.M.
Artsbestemt av: Olsen, K.M.
Funntype: Belagt funn
Antall: 1
Kjønn: F
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet:
Ingen rapporterte

Om

Søk

Detaljer

Symboler



Funn 1 av 267

<

>

Se fullvisning av detaljer

Platymetopius guttatus

Fieber, 1869

[Les mer om arten](#)

 Nebbmunner

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 25. aug 2020

Finner/samler: Olsen, K.M.

Artsbestemt av: Olsen, K.M.

Funntype: Belagt funn

Antall: 1

Kjønn: F

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer





Funn 3 av
267



Se fullvisning av detaljer

Eupteryx tenella (Fallén, 1806)

[Les mer om arten](#)



Nebbmunnar



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 31. jul 2020
Finner/samler: Olsen, K.M.
Artsbestemt av: Olsen, K.M.
Funntype: Belagt funn
Antall: 1
Kjønn: F
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet:
Ingen rapporterte
problemer



Lokalitet 1
av 2



Funn 2 av
138



Se fullvisning av detaljer

Haspesilkeed derkopp - *Drassyllus pumilus* (C. L. Koch, 1839)

[Les mer om arten](#)



Edderkoppdyr



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 25. aug 2020
Finner/samler: Olsen, K.M.
Artsbestemt av: Olsen, K.M.
Funntype: Belagt funn
Antall: 9





Funn 2 av 26 < >

Se fullvisning av detaljer

Sandskjoldteg e - *Odontoscelis fuliginosa* (Linnaeus, 1761)

[Les mer om arten](#) [↗](#)



Nebbmunn



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#) [↗](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 11. jun 2020
Finner/samler: Olsen, K.M.
Artsbestemt av: Olsen, K.M.
Funntype: Belagt funn
Antall: 1
Kjønn: F
Aktivitet: Ilkient

Funn 1 av 47 < >

Se fullvisning av detaljer

Brun
sandjeger -
*Cicindela
hybrida*
Linnaeus,
1758

[Les mer om arten](#)



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 19. mai 2001
Finner/samler: Lars Ove Hansen
Artsbestemt av: Stefan Olberg
Funntype: Belagt funn
Antall: 1
Video: 1..



Funn 2 av 47

Se fullvisning av detaljer

Vortebiter -
Decticus verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)

Rettvinger,
kakerlakker, saksedyr



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 26. jul 1998
Finner/samler: Lars Ove Hansen
Artsbestemt av: Lars Ove Hansen
Funntype: Belagt funn
Antall: 1
Kjønn: 1f
Aktivitet: Ukjent



Lokalitet 1 av 2 < >

Funn 1 av 5 < >

Se fullvisning av detaljer

Enggresshoppe - *Pseudochorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821)

[Les mer om arten](#)

 Rettvinger, kakerlakker, saksedyr



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 7. sep 1994

Finner/samler:



Funn 1 av 7

Se fullvisning av detaljer

Liten bloddråpesve rmer - *Zygaena viciae* (Denis & Schiffermülle r, 1775)

[Les mer om arten](#)

 Sommerfugler

RE CR EN **VU** NT DD LC NA NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 6. jul 1985

Finner/samler: Lars Ove Hansen

Artsbestemt av: Leif Aarvik



Funn 45 av 575



Se fullvisning av detaljer

Gjøk - *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 22. mai 2020
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Stasjonær
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Om

Søk

Detaljer

Symboler



14.05.25

Funn 44 av 575

<

>

Se fullvisning av detaljer

Taksvale -
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)

Fugler

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 19. mai 2022

Finner/samler: Eli Gates|Richard Gates

Funntype: Menneskelig observasjon

Antall: 8

Aktivitet: Næringssøkende

Kvalitet: Ingen rapporterte



Funn 43 av 575

<

>

Se fullvisning av detaljer

Tårnseiler -
Apus apus
Linnaeus,
1758

[Les mer om arten](#)

Fugler

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato:

19. mai 2022

Finner/samler:

Eli Gates|Richard Gates

Funntype:

Menneskelig observasjon

Antall:

12

Aktivitet:

Næringssøkende

Kvalitet:

Ingen rapporterte problemer

Om

Søk

Detaljer

Symboler

14.05.25



Funn 42 av 575



Se fullvisning av detaljer

Storskarv - *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#) [↗](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#) [↗](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 14. apr 2023
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Næringssøkende
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Om

Søk

Detaljer

Symboler

14.05.25


Funn 39 av 575

Se fullvisning av detaljer

Slåttegressho
ppe -
*Chorthippus
biguttulus*
(Linnaeus,
1758)

[Les mer om arten](#)

 Rettvinger,
kakerlakker, saksedyr



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 28. aug 2013
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Ukjent



Funn 4 av 83

<

>

Se fullvisning av detaljer

Konglebit -
*Pinicola
enucleator*
(Linnaeus,
1758)

[Les mer om arten](#)

Fugler

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato:

4. nov 2021

Finner/samler:

Eli Gates

Funntype:

Menneskelig observasjon

Antall:

5

Aktivitet:

Næringssøkende

Kvalitet:

Ingen rapporterte problemer

14.05.25

Funn 5 av 83


Se fullvisning av detaljer

Knerot - *Goodyera repens* (L.) R.Br.

[Les mer om arten](#)



Karplanter



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 20. jul 2013
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer





Funn 48 av 693




Se fullvisning av detaljer

Rødstilk - *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 3. jun 2023
Finner/samler: Eli Gates|Richard Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Stasjonær
Kvalitet: Ingen rapporterte

Funn 49 av 693  

[Se fullvisning av detaljer](#)

Stær - *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758

[Les mer om arten](#) 



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#) 

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 22. apr 2024
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1
Aktivitet: Stasjonær
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer





Funn 52 av 693



Se fullvisning av detaljer

Sanglerke - *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 25. apr 2021
Finner/samler: Bjørn Olav Tveit
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 2
Aktivitet: Mulig reproduksjon
Kvalitet:

Funn 55 av 693


Se fullvisning av detaljer

Gråspurv - *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#)



Fugler



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger ^

Funndato: 22. apr 2025
Finner/samler: Eli Gates
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 10
Aktivitet: Stasjonær
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer



Lokalitet 1 av 2 < >

Funn 1 av 4 < >

Se fullvisning av detaljer

Tjeld -
Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758

[Les mer om arten](#)



RE CR EN VU **NT** DD LC NA NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 1. apr 2018
Finner/samler: Eli Gates|John Apeland
Funntype: Menneskelig observasjon
Antall: 1



Funn 1 av 1

Se fullvisning av detaljer

Slettsnok - *Coronella austriaca* Laurenti, 1768

[Les mer om arten](#)



Amfibier, reptiler



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 9. aug 2019

Finner/samler:
Beate Strøm Johansen

Funntype:
Menneskelig observasjon

Antall: 1 Individuals

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet:
Ingen rapporterte



Funn 1 av 8

Se fullvisning av detaljer

Opatrum sabulosum
(Linnaeus, 1760)

[Les mer om arten](#)

Biller

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato:

18. apr 2022

Finner/samler:

Per Kristian Solevåg

Funntype:

Menneskelig observasjon

Antall:

2

Aktivitet:

Ukjent

Kvalitet:

Ingen rapporterte problemer

Identifikasjonsmerknader:

Validator: Halvard Holtung





Funn 4 av 267



Se fullvisning av detaljer

Sandveiveps - *Pompilus cinereus* (Fabricius, 1775)

[Les mer om arten](#)



Veps



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 31. jul 2020
Finner/samler: Olsen, K.M.
Artsbestemt av: Olsen, K.M.
Funntype: Belagt funn
Antall: 2
Kjønn: F
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet:





Funn 5 av 267



Se fullvisning av detaljer

Anteon ephippiger (Dalman, 1818)

[Les mer om arten](#)



Veps



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato:	31. jul 2020
Finner/samler:	Olsen, K.M.
Artsbestemt av:	Olsen, K.M.
Funntype:	Belagt funn
Antall:	1
Kjønn:	M
Aktivitet:	Ukjent
Kvalitet:	Ingen rapporterte problemer



Funn 6 av 267



Se fullvisning av detaljer

Nabis punctatus A. Costa, 1847

[Les mer om arten](#)



Nebbmunner



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger ^

Funndato: 11. jun 2020
Finner/samler: Olsen, K.M.
Artsbestemt av: Roth, S.
Funntype: Belagt funn
Antall: 2
Kjønn: F
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Funn 1 av 4

< >

Se fullvisning av detaljer

Markusflue - *Bibio marci* (Linnaeus, 1758)

[Les mer om arten](#) 



Tovinger



[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#) 

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 21. mai 2024
Finner/samler: Ole Bjørn Braathen
Funntype: Menneskelig observasjon
Kjønn: male
Aktivitet: Forflytting
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer




Funn 1 av 1

Se fullvisning av detaljer

Liten
lakrismjeltsek
kmøll -
*Coleophora
colutella*
(Fabricius,
1794)

Les mer om arten



Se vurdering i norsk
rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 14. mai 2024
Finner/samler: Hallvard Holtung|Truls Aas
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent



Funn 1 av 7

Se fullvisning av detaljer

Gulljordbie - *Lasioglossum aeratum* (Kirby, 1802)

[Les mer om arten](#)

 Veps

RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

NA

NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funndato: 27. aug 2023

Finner/samler: Truls Aas

Funntype: Menneskelig observasjon

Kjønn: male

Aktivitet: Næringssøkende

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Om

Søk

Detaljer

Symboler

Funn 2 av 3

Se fullvisning av detaljer

Klåved -

Myricaria

germanica (L.)

Desv.

[Les mer om arten](#)

Karplanter

RE CR EN VU NT DD LC NA NE

[Se vurdering i norsk rødliste for arter](#)

Funnopplysninger

Funn dato: 21. mai 2024

Finner/samler: Ole Bjørn Braathen

Funn type: Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer



Lokalitet 1 av 2

Funn 1 av 4

Se fullvisning av detaljer

Ullurt - *Filago arvensis* L.

Les mer om arten

Karplanter

RE CR EN VU NT DD LC NA NE

Se vurdering i norsk rødliste for arter

Funnopplysninger

Funndato: 26. sep 2004

Finner/samler: Trond Grøstad

Artsbestemt av: Trond Grøstad

Funntype: Belagt funn

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer





Funn 1 av 5



Se fullvisning av detaljer

Grønn busthirse - *Setaria viridis* (L.) P.Beauv.

[Les mer om arten](#)



Karplanter



[Se vurdering i norsk
rødliste for arter](#)

▼ Funnopplysninger ^

Funndato: 10. aug 2024

Finner/samler:
Rune Zakariassen|Øystein
Røsok

Funntype:
Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet:
Ingen rapporterte
problemer

Funn 1 av 1




Se fullvisning av detaljer

Hvitsteinkløve r - *Melilotus albus* Medik.

[Les mer om arten](#)



Karplanter



[Se vurdering i
fremmedartslista](#)

Funnopplysninger

Funndato: 12. jul 2020
Finner/samler: gravem
Artsbestemt av: gravem
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer



Funn 1 av 2

Se fullvisning av detaljer

Høstberberis - *Berberis thunbergii* DC.

Les mer om arten

Karplanter

SE HI PH LO NK NR

Se vurdering i fremmedartslista

Funnopplysninger

Funndato: 10. aug 2024

Finner/samler: Rune Zakariassen|Øystein Røsok

Funntype: Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer



Funn 1 av 1

Se fullvisning av detaljer

Klustersvinebl
om - *Senecio viscosus* L.

Les mer om arten

Karplanter

SE HI PH LO NK NR

Se vurdering i fremmedartslista

Funnopplysninger

Funndato: 10. aug 2024

Finner/samler: Rune Zakariassen|Øystein Røsok

Funntype: Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer





Funn 1 av 1



Se fullvisning av detaljer

Russekål - *Bunias orientalis* L.

[Les mer om arten](#)



Karplanter

SE

HI

PH

LO

NK

NR

Svært høy risiko

[Se vurdering i fremmedartslista](#)

Funnopplysninger

Funndato: 9. jul 2019
Finner/samler: Annbjørg Sisjord
Funntype: Menneskelig observasjon
Aktivitet: Ukjent
Kvalitet: Ingen rapporterte problemer



Funn 1 av 1

Se fullvisning av detaljer

Rynkerose -
Rosa rugosa
Thunb.

[Les mer om arten](#)

 Karplanter

SE

HI

PH

LO

NK

NR

[Se vurdering i fremmedartslista](#)

Funnopplysninger

Funndato: 10. aug 2012

Finner/samler: Terje Bøhler

Funntype: Menneskelig observasjon

Aktivitet: Ukjent

Kvalitet: Ingen rapporterte problemer

Sted

15.05.25

Om | Søk | Detaljer | Symboler

Funn 1 av 2

Se fullvisning av detaljer

Syrin - *Syringa vulgaris* L.

[Les mer om arten](#)

Karplanter

SE HI PH LO NK NR

Svært høy risiko

[Se vurdering i fremmedartslista](#)

Funnopplysninger

Funndato:

3. sep 2024

Finner/samler:

Rui, H.S.

Artsbestemt av:

Rui, H.S.

Funntype:

Menneskelig observasjon

Aktivitet:

Ukjent

Kvalitet:

Ingen rapporterte problemer



Funn 2 av 2

Se fullvisning av detaljer

Snøbær -

Symphoricarpos albus (L.)

S.F.Blake

[Les mer om arten](#)

Karplanter

SE

HI

PH

LO

NK

NR

Se vurdering i fremmedartslista

Funnopplysninger

Funndato:

10. aug 2024

Finner/samler:

Rune Zakariassen|Øystein Røsok

Funntype:

Menneskelig observasjon

Aktivitet:

Ukjent

Kvalitet:

Ingen rapporterte problemer



Miljødirektoratet

Finn frem i kart

Søk og filter

Tegne og mål

Mitt innhold

Analyse

Søk etter ...

Kartlagsliste

Info

Identifiser

Bytt resultatvisning

Zoom til første visningspunkt

Zoom til forrige kartvisning

Zoom til neste kartvisning

Velge fylke/kommune

Del

Historiske bilder

Utskrift

Eksport av kartbilde

Kartlagsliste

Tegnforklaring

Resultater

<

1

2

3

4

>

fiskeorn

☆ fiskeorn

Artsnavn

Fiskeørn

Datasettnavn

Institusjon

Miljødirektoratet

Maskeringsregime

16

MaskeringsrutelID

16/16/16/232/6614

SHAPE.STArea()

256 000 000,00

SHAPE.STLength()

64 000,00

Tilgangskategorier

A, B

VitenskapeligArtsnavn

Pandion haliaetus

+

−

Målestokk

10306

23.05.25

Kartverket. Geovekst. kommuner - Geodata AS | Miljødirektoratet

Powered by Esri



Kartlagsliste



Info



Identifiser



Bytt resultatvisning



Zoom til første visningspunkt



Zoom til forrige kartvisning



Zoom til neste kartvisning



Velge fylke/kommune



Del



Historiske bilder



Utskrift



Eksport av kartbilde

Naturbase kart

Kartlagsliste

Tegnforklaring

Resultater

<

1

2

3

4

>

Vandrefalk

☆ Vandrefalk



Maskeringsregime	8
MaskeringsruteID	8/8/8/240/6614
Datasettnavn	
Institusjon	Norsk Ornitologisk Forening
Artsnavn	Vandrefalk
VitenskapeligArtsnavn	Falco peregrinus
Tilgangskategorier	A, B
SHAPE.STArea()	64000000
SHAPE.STLength()	32000

+

—

Målestokk

10306

23.05.25

Filtrer lag etter tittel ...

 Sensitive artsdata masked

Målestokk 10306

23.05.25