


Mofjellet Gruber

M = 1:100


ortstøffene pr. 4.6.1975: geologi og fall skjematisk

nord

syd



ca 198 S nord-ort
ca 380 X
profil ca 2310 ϕ (ca 43.722 Y)
ortsålen bør løftes



ca 88,5 mellom-ort ca 194 S
ca 84 X
profil ca 2353 ϕ (ca 43.764 Y)
ortsålen bør løftes




ca 86 syd-ort ca 216 S (352 X)
ca 82 X
profil ca 2400 ϕ (ca 43.811 Y)
ortsålen bør løftes

linse III sett østover

nord


syd



ca 174 S nord-ort
ca 396 X
profil ca 1942 ϕ (ca 43.354 Y)
ortsålen ligger riktig



ca 38 X
ca 186 S mellom-ort
profil ca 1940 ϕ (ca 43.352 Y)



ca 370 X
syd-ort østover ca 200 S
profil ca 1935 ϕ (ca 43.347 Y)
drift bør innstilles, evt etter prøveboring i sålen.

linse II sett østover

linse II sett vestover

syd

nord



ca 202 S syd-ort vestover
profil ca 1845 ϕ (ca 43.256 Y)
ortsålen ca riktig?
mer malm i sålen?

Borhull 7101 fra dagen:

liggen linse III: 2480 ϕ , 200 S, -84,5 m.
(under liggen noen impr. med 1,8% Zn).

Sammenlignet med ortstøffene av mellom- og sydorten betyr dette, at ortsålene trygt kan løftes 2 m.

meget god malm	god malm	middels malm	malm-impr.

A.K. 4.6.75.