


-40
 OBS! På grunn av feil er ikke den angitte malmkvalitet i
 hull nr 457 basert på analyse, men på visuelle
 observasjoner
 Hull 485 står +72° mot W



X925 440

420

400

380

360